

**P 500/750/1000-80 S, P 500/750/1000-120 S,
P 500/750/1000S-80 S solar, P 500/750/1000S-120 S solar**



cs	Návod k instalaci a údržbě	2
et	Paigaldus- ja hooldusjuhend	8
lt	Instaliavimo ir techninės piežiūros instrukcija	14
lv	Montāžas un apkopes instrukcija	20
pl	Instrukcja montażu i konserwacji	26
sk	Návod na inštaláciu a údržbu	32



Obsah

1	Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny	3
1.1	Použité symboly	3
1.2	Bezpečnostní pokyny	3
2	Údaje o přístroji	4
2.1	Popis výrobku	4
2.2	Rozsah dodávky	4
2.3	Používání k určenému účelu	4
2.4	Náradí, materiály a pomůcky	4
2.5	Technické údaje	4
2.5.1	Rozměry a přípojky akumulačního zásobníku P	4
2.5.2	Rozměry a přípojky solárního akumulačního zásobníku P	4
3	Předpisy	5
4	Doprava	5
5	Montáž	5
5.1	Instalace	5
5.1.1	Místo instalace	5
5.1.2	Ustavení akumulačního zásobníku	5
5.2	Hydraulické připojení	5
5.3	Připojení čidla teploty	6
5.4	Montáž tepelné izolace	6
5.4.1	Montáž tepelné izolace tl. 80 mm	6
5.4.2	Montáž tepelné izolace tl. 120 mm	6
5.5	Montáž jímky (alternativně)	6
5.6	Elektrické připojení	6
6	Uvedení do provozu	7
7	Odstavení z provozu	7
8	Ochrana životního prostředí/Likvidace odpadu	7
9	Údržba	7

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1.1 Použité symboly


Výstražné pokyny



Signální slova na začátku výstražných pokynů označují druh a závažnost následků, pokud nebude dodržen postup odvrácení nebezpečeří.

- **OZNÁMENÍ** znamená, že může dojít k materiálním škodám.
- **UPOZORNĚNÍ** znamená, že může dojít k lehkým až středně těžkým poraněním osob.
- **VAROVÁNÍ** signalizuje nebezpečí těžkého poranění osob.
- **NEBEZPEČÍ** znamená, že mohou vzniknout těžké újmy na zdraví osob.

Důležité informace




Další symboly

Symbol	Význam
▶	požadovaný úkon
→	odkaz na jiná místa v dokumentu nebo na jiné dokumenty
•	výčet/položka seznamu
-	výčet/položka seznamu (2. rovina)

Tab. 1

Vysvětlení symbolů na obrázcích od strany 38:



Tab. 2 Vysvětlení symbolů v obrázcích

1.2 Bezpečnostní pokyny

Instalace a přestavba

- ▶ **Nebezpečí požáru!** Při pájení a svařování hrozí nebezpečí požáru, jelikož tepelná izolace je hořlavá.
- ▶ Instalaci nebo přestavbu svěřte pouze autorizované odborné firmě.

Funkce

- ▶ Aby byla zaručena bezchybná funkce, dodržujte tento návod k instalaci a údržbě.
- ▶ **Nebezpečí opaření!** Při provozu akumulačního zásobníku se mohou vyskytnout teploty vyšší než 60 °C.

Údržba

- ▶ **Doporučení pro zákazníka:** S autorizovanou servisní firmou uzavřete smlouvu o servisních prohlídkách a údržbě.
- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly!

Poučení zákazníka

- ▶ Provozovatele zařízení informujte o používání akumulačního zásobníku a upozorněte jej na bezpečnostní aspekty provozu.
- ▶ Předejte provozovateli návod k instalaci a údržbě k uschování u topného systému.

2 Údaje o přístroji

2.1 Popis výrobku

Akumulační zásobník se dodává kompletně s montovaným.

Namontovat je nutné tepelnou izolaci a čidlo teploty.

Existují dva různé druhy akumulačních zásobníků
(→ obr. 4, str. 40).

- Akumulační zásobník**

- P 500/750/1000-80 S
- P 500/750/1000-120 S

- Solární akumulační zásobník**

- P 500/750/1000S-80 S solar
- P 500/750/1000S-120 S solar

Oba druhy existují s tepelnou izolací z měkké PU pěny o tloušťce 80 mm nebo s izolací z polyesterového vláknitého rouna o tloušťce 120 mm.

Akumulační zásobník je vyroben z oceli a vybaven teplotně citlivým napájením zpátečky.

Napojení teplovodní krbové vložky nebo kotle na pevná paliva je možné provést pomocí přípojek pro kotel a otopné okruhy.

Solární akumulační zásobník P má využitelnou přípojku pro solární zařízení a elektrickou topnou vložkou
(→ obr. 4, str. 40).

2.2 Rozsah dodávky

Akumulační zásobník všeobecně

- Nádrž zásobníku
- Technická dokumentace
- Tepelná izolace
- Kryt zásobníku
- Horní a dolní tepelná izolace
- Přítlačné plechy pro čidla teploty

Akumulační zásobník s tepelnou izolací o tloušťce 80 mm

- Tepelná izolace pro připojení elektrické topné vložky (jen P 500/750/1000S-80 S solar)
- Rozety.

Akumulační zásobník s tepelnou izolací o tloušťce 120 mm

- Tepelná izolace pro připojení elektrické topné vložky (jen P 500/750/1000S-120 S solar)
- Záslepky stanice.

2.3 Používání k určenému účelu

Akumulační zásobníky P a solární zásobníky P jsou díky velkému objemu určeny jako akumulační zásobníky k podpoře vytápění.

Akumulační zásobníky smějí být plněny pouze otopnou vodou a provozovány jen v uzavřených topných systémech.

Akumulační zásobníky mohou být používány nepřímo prostřednictvím stanice čerstvé vody pro ohřev pitné vody.

2.4 Nářadí, materiály a pomůcky

K přepravě je vhodné použít nízkozdvižný vozík, vysokozdvižný vozík nebo jeřáb.

K montáži potřebujete standardní nářadí používané při instalaci plynu a vody.

2.5 Technické údaje

2.5.1 Rozměry a přípojky akumulačního zásobníku P

Maximální přípustné hodnoty			
P 500/750/1000			
Provozní tlak		bar	3
Provozní teplota otopné vody		°C	110

Tab. 3 Maximální přípustné hodnoty

Rozměry a plošné zatížení	P 500	P 750	P 1000	
Klopá míra	mm	1780	1740	1740
Celková hmotnost s náplní	kg	630	897	1176
Zatížení na jednu nohu	kg	210	299	392

Tab. 4 Technické údaje

2.5.2 Rozměry a přípojky solárního akumulačního zásobníku P

Maximální přípustné hodnoty			
P 500/750/1000			
Provozní tlak solárního výměníku tepla ¹⁾	bar	8	
Provozní tlak otopné vody	bar	3	
Provozní teplota solárního výměníku tepla	°C	160	
Provozní teplota otopné vody	°C	110	

Tab. 5 Maximální přípustné hodnoty

1) Podle zapojení do solárního systému je zapotřebí individuální jištění (pojistný ventil, membránová expanzní nádoba).

Rozměry a plošné zatížení	P 500	P 750	P 1000
Klopná míra	mm	1780	1790
Celková hmotnost s náplní	kg	655	933
Zatížení na jednu nohu	kg	219	311
			405

Tab. 6 Technické údaje

Solární výměník tepla	P 500	P 750	P 1000
Velikost výměníku	m ²	2,0	2,2
Obsah	l	17	18
			23

Tab. 7 Technické údaje

3 Předpisy

Akumulační zásobník instalujte a vybavte v souladu s normami a předpisy specifickými pro danou zemi. Zejména dodržujte platné ČSN, ČSN EN, ... zákony, vyhlášky a bezpečnostní předpisy s tím spojené.

Technická pravidla platná pro instalaci akumulačních zásobníků (výběr) v Německu:

Instalace a vybavení systémů pro vytápění a ohřev teplé vody

- DIN 4753, část 1: Ohříváče vody a zařízení sloužící k ohřevu pitné a užitkové vody; Požadavky, označování, výbava a zkoušení
- DIN 18 380: VOB¹⁾; Topné systémy a centrální systémy pro ohřev vody
- DIN 18 381: VOB¹⁾; Instalace rozvodů pro plyn, vodu a odpadní vodu uvnitř budov.

Elektrické připojení

- DIN VDE0100: Zřizování silnoproudých zařízení s jmenovitým napětím do 1000 V
- VDE0190: Vyrovnaný hlavního potenciálu elektrických zařízení
- DIN 18 382 VOB¹⁾: Elektrická zařízení s kably a vodiči v budovách.



V závislosti na místě instalace (např. v různých zemích a regionech) mohou platit doplňující nebo jiné požadavky (např. požadavky na připojení k síti).

- ▶ Při instalaci a provozu akumulačního zásobníku a elektrické topné vložky dodržujte předpisy, směrnice a normy (např. dodavatele energie) platné v příslušné zemi či regionu.

1) VOB: Předpis pro zadávání stavebních prací - část C:
Všeobecné technické smluvní podmínky pro stavební práce (ATV)

4 Doprava



NEBEZPEČÍ: Ohrožení života padajícím břemenem!

- ▶ Používejte pouze taková přepravní lana, která jsou v bezvadném stavu.
- ▶ Háky zavěšujte výhradně do příslušných jeřábových ok.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu při přenášení příliš těžkých břemen a neodborném zajištění při přepravě!

- ▶ K přepravě používejte vhodné prostředky, např. rudl s upínacím popruhem.
- ▶ Akumulační zásobník zajistěte proti pádu.

- ▶ Přeprava pomocí rudlu (→ obr. 5, str. 40)
- ▶ Přeprava jeřábem (→ obr. 6, str. 40)

5 Montáž

5.1 Instalace

5.1.1 Místo instalace



OZNÁMENÍ: Možnost vzniku materiální škody v důsledku mrazu a koroze!

- ▶ Akumulační zásobník instalujte v prostorách, kde je sucho a nehrází mráz.
- ▶ Akumulační zásobník používejte pouze v uzavřených soustavách.
- ▶ Nepoužívejte otevřené expanzní nádoby.

5.1.2 Ustavení akumulačního zásobníku

→ obr. 7, str. 41 a obr. 8, str. 41.

5.2 Hydraulické připojení

U akumulačních zásobníků s tepelnou izolací o tloušťce 80 mm je instalaci potrubí nutné provést po instalaci tepelné izolace.

U akumulačních zásobníků s tepelnou izolací tl. 120 mm doporučujeme provést montáž potrubí před nasazením izolace.



NEBEZPEČÍ: Nebezpečí vzniku požáru při pájení a svařování!

- ▶ Je-li to možné, provedte pájení a svařování před namontováním tepelné izolace.
- ▶ Jelikož je tepelná izolace hořlavá, učiňte při pájení a svařování vhodná ochranná opatření (např. tepelnou izolaci zakryjte).
- ▶ Po skončení práce zkонтrolujte neporušenost tepelné izolace.



OZNÁMENÍ: Možnost vzniku materiální škody v důsledku netěsnících přípojek a překročení maximálních hodnot!

- ▶ Potrubí připojujte tak, aby se v něm přitom nevytvořilo pnutí.
- ▶ Abyste akumulační zásobník nepoškodili, dodržujte maximální hodnoty (→ tab. 3, str. 4 a tab. 5, str. 4).

Chcete-li zamezit pozdějšího poškození akumulačního zásobníku:

- ▶ Používejte instalační materiál odolávající teplotám do 110 °C.
- ▶ Pro solární přípojky používejte instalační materiál odolávající teplotám do 135 °C.
- ▶ Všechna připojovací potrubí připojte k zásobníku prostřednictvím šroubení a příp. instalujte uzavírací ventil.
- ▶ V nejnižším bodě spodní přípojky namontujte ze strany stavby vypouštěcí kohout.

Zkouška těsnosti

→ obr. 10, str. 42.

5.3 Připojení čidla teploty

→ obr. 9, str. 41:

- ▶ Kontaktní plochu natřete tepelně vodivou pastou.
- ▶ Čidlo teploty vložte do pružinového držáku tak, aby celá kontaktní vnější plocha čidla hladce přiléhala na nádrž zásobníku.



Dbejte na to, aby plocha čidla měla po celé délce kontakt s pláštěm zásobníku.

- ▶ Vodiče čidla teploty na konci kabelu příslušně popište.
- ▶ Vodiče čidla vedte pečlivě k regulátoru tak, aby bylo možné namontovat izolaci.

5.4 Montáž tepelné izolace



Tepelnou izolaci lze optimálně namontovat asi při 15 °C. Mírné poklepání na tepelnou izolaci ve směru konců spon usnadní spojení obou konců.



Použijete-li elektrickou topnou vložku, není tepelná izolace pro připojení elektrické topné vložky a kryt zapotřebí.

5.4.1 Montáž tepelné izolace tl. 80 mm

→ obr. 11, str. 42.

5.4.2 Montáž tepelné izolace tl. 120 mm



Instalaci a zkoušku těsnosti doporučujeme provést před montáží tepelné izolace.

→ obr. 12, str. 42.

5.5 Montáž jímky (alternativně)



Na zadní straně akumulačního zásobníku je hrdlo pro utěsnění jímky ze strany stavby. Zde lze namontovat jímku pro čidlo teploty (→ obr. 9, str. 41).

- ▶ Čidlo teploty k měření a hlídání teploty teplé vody namontujte na akumulační zásobník v měřicím místě.
- ▶ Teplotní čidlo zavedte do jímky se svěrací pružinou.

5.6 Elektrické připojení



NEBEZPEČÍ: Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

- ▶ Zajistěte, aby práce na elektrické instalaci prováděl pouze autorizovaný elektrikář.
- ▶ Před otevřením regulačního přístroje odpojte topný systém pomocí nouzového vypínače vytápení a pomocí odpovídajícího domácího jističe od elektrické sítě.
- ▶ Zabezpečte topný systém proti náhodnému zapnutí.

- ▶ Vodiče čidel zavedte do regulačního přístroje.
- ▶ Vodiče čidel připojte elektricky – přitom se řídte návodem k instalaci regulačního přístroje.

6 Uvedení do provozu



OZNÁMENÍ: Možnost vzniku materiální škody v důsledku nesprávně nastaveného tlaku na straně otopné vody!

- ▶ Dodržujte maximální přípustné hodnoty
→ tab. 3, str. 4 a tab. 5, str. 4.

Uvedení do provozu musí provést servisní technik značky Junkers s platnou průkazkou.

- ▶ Zkontrolujte těsnost všech přípojek.
- ▶ Uveděte topný systém do provozu – dodržujte přitom návody k instalaci a obsluze regulačního přístroje, zdrojů tepla a solárního zařízení.

7 Odstavení z provozu



NEBEZPEČÍ: Nebezpečí opaření horkou vodou!

- ▶ Akumulační zásobník nechte po odstavení z provozu dostatečně vychladnout.



OZNÁMENÍ: Nebezpečí poškození zásobníku mrazem!

Pokud ve Vaší nepřítomnosti hrozí mrazy, doporučujeme ponechat akumulační zásobník v provozu nebo jej z provozu odstavit a vypustit.

- ▶ Odstavte topný systém z provozu – dodržujte přitom návody k instalaci a obsluze regulačního přístroje, zdrojů tepla a solárního zařízení.
- ▶ Otevřete vypouštěcí ventil systému.
- ▶ Otevřete odvzdušnění, aby mohl vnikat vzduch.
- ▶ Akumulační zásobník úplně vypustěte a vnitřní prostor vysušte.

8 Ochrana životního prostředí/Likvidace odpadu

Ochrana životního prostředí je podniková zásada skupiny Bosch.

Kvalita výrobků, hospodárnost a ochrana životního prostředí jsou pro nás rovnocenné cíle. Zákony a předpisy o ochraně životního prostředí důsledně dodržujeme. K ochraně životního prostředí používáme s ohledem na hospodářská hlediska nejlepší možnou technologii a materiály.

Obaly

Obaly, které používáme, jsou v souladu s recyklačními systémy příslušných zemí zaručujícími jejich optimální opětovné využití. Všechny použité obalové materiály jsou šetrné vůči životnímu prostředí a lze je znova zužitkovat.

Staré zařízení

Staré přístroje obsahují hodnotné materiály, které je třeba recyklovat.

Konstrukční skupiny lze snadno oddělit a umělé hmoty jsou označeny. Tako lze rozdílné konstrukční skupiny roztržit a provést jejich recylaci nebo likvidaci.

9 Údržba

Kromě vizuálních prohlídek není u akumulačních zásobníků nutné provádět žádnou zvláštní údržbu a čištění.

- ▶ Každý rok zkontrolujte vizuálně těsnost všech přípojek.
Spojte se telefonicky s autorizovanou odbornou firmou nebo se servisní firmou, informujte je o poruše a sdělte jim data přístroje.



Sisukord

1	Sümbolite selgitus ja ohutustehnika alased juhised	9
1.1	Tähiste seletus	9
1.2	Ohutusjuhised	9
2	Seadme andmed	10
2.1	Seadme kirjeldus	10
2.2	Tarnekomplekt	10
2.3	Ettenähtud kasutamine	10
2.4	Tööriistad, materjalid ja abivahendid	10
2.5	Tehnilised andmed	10
2.5.1	Varumahuti P mõõtmed ja ühendused	10
2.5.2	Päikeseküttesüsteemi varumahuti P mõõtmed ja ühendused	10
3	Normdokumentid	11
4	Teisaldamine	11
5	Paigaldamine	11
5.1	Paigaldamine	11
5.1.1	Paigaldusruum	11
5.1.2	Varumahuti paigaldamine	11
5.2	Veetorude ühendamine	11
5.3	Temperatuurianduri paigaldamine	12
5.4	Soojusisolatsiooni paigaldamine	12
5.4.1	80 mm soojusisolatsiooni paigaldamine	12
5.4.2	120 mm soojusisolatsiooni paigaldamine	12
5.5	Anduritasku paigaldamine (valikvarustus)	12
5.6	Ühendamine elektritoitega	12
6	Kasutuselevõtmine	13
7	Pikemaks ajaks seismajätmine	13
8	Loodushoidlik jäätmekäitlus	13
9	Hooldamine	13

1 Sümbolite selitus ja ohutustehnika alased juhised

1.1 Tähiste seletus


Hoiatused



Hoiatussõnad hoiatuse alguses tähistavad ohutusmeetmete järgimata jätmisel tekkivate ohtude laadi ja raskusastet.

- **TEATIS** tähendab, et võib tekkida varaline kahju.
- **ETTEVAATUST** tähendab inimestele keskmise raskusega vigastuste ohtu.
- **HOIATUS** tähendab inimestele raskete vigastuste ohtu.
- **OHTLIK** tähendab eluohtlike vigastuste võimalust.

Oluline teave



Muud tähised

Tähis	Tähendus
▶	Toimingu samm
→	Viide muudele kohtadele kas selles dokumendis või mujal
•	Loend/loendipunkt
-	Loend/loendipunkt (2. tase)

Tab. 8

Joonistel alates lk. 38 kasutatud tähiste seletus:



Tab. 9 Joonistel kasutatud tähiste seletus

1.2 Ohutusjuhised

Paigaldamine ja muutmine

- ▶ **Tuleoht!** Jootmis- ja keevitustööd võivad põhjustada tulekahju, sest soojusisolatsioonimaterjal on kergesti süttiv.
- ▶ Varumahutit võib lasta paigaldada või muuta ainult kütteseadmetele spetsialiseerunud ettevõttel.

Funktsioneerimine

- ▶ Laitmatu töö tagamiseks tuleb järgida seda paigaldus- ja hooldusjuhendit.
- ▶ **Pöletamise oht!** Varumahuti töötamisel võib temperatuur tõusta üle 60 °C.

Hooldamine

- ▶ **Soovitus kliendile:** sõlmida kütteseadmetele spetsialiseerunud ettevõttega hoolduse ja ülevaatuse leping.
- ▶ Kasutada on lubatud ainult originaalvaruosi!

Kliendi juhendamine

- ▶ Kasutajale tuleb selgitada, kuidas varumahutit kasutatakse. Eriti tuleb tema tähelepanu juhtida ohutusega seotud punktidele.
- ▶ Paigaldus- ja hooldusjuhend tuleb kasutajale üle anda, et seda hoitaks küttesüsteemi juures.

2 Seadme andmed

2.1 Seadme kirjeldus

Varupaak tarnitakse kokkumonteerituna. Paigaldada tuleb soojusisolatsioon ja temperatuuriandurid.

Varumahuteid on kahte tüüpi
(→ joon. 4, lk. 40).

- Varumahuti**

- P 500/750/1000-80 S
- P 500/750/1000-120 S

- Päikeseküttesüsteemi varumahuti**

- P 500/750/1000S-80 S solar
- P 500/750/1000S-120 S solar

Mõlemat mahuti tüüpi valmistatakse 80 mm pehmest polüuretaanvahust soojusisolatsiooniga või 120 mm polüesterkiudmatist soojusisolatsiooniga.

Varumahuti on valmistatud terasest, tagasivoolu reguleeritakse temperatuuri järgi.

Ühendamine veesärgiga kaminasüdamikuga või tahke kütuse katlagaga on võimalik katla ja küttekontuuride ühenduste kaudu.

Peale selle on päikeseküttesüsteemi varumahutil P ühendus päikeseküttesüsteemi ja elektriküttekehaga jaoks (→ joon. 4, lk. 40).

2.2 Tarnekomplekt

Varumahuti komplekt

- Boileri mahuti
- Tehnilised dokumentid
- Soojusisolatsioon
- Boileri ülakate
- Ülemine ja alumine soojusisolatsiooniplaat
- Fiksatorvedruplaadid temperatuuriandurite jaoks.

80 mm soojusisolatsiooniga varumahuti

- Soojusisolatsioon elektriküttekehaga ühenduse jaoks (ainult P 500/750/1000S-80 S solar)
- Kaitsevörud.

120 mm soojusisolatsiooniga varumahuti

- Soojusisolatsioon elektriküttekehaga ühenduse jaoks (ainult P 500/750/1000S-120 S solar)
- Ühenduste katted.

2.3 Ettenähtud kasutamine

Varumahuti P ja päikeseküttesüsteemi varumahuti P on oma suure muhu töttu ette nähtud kasutamiseks lisakütte varumahutina.

Varumahuteid tohib täita ainult kütteveega ja kasutada ainult kinnistes küttesüsteemides.

Varumahuteid võib läbivoolu-soojusvaheti kaudu kasutada tarbevee soojendamiseks.

2.4 Tööriistad, materjalid ja abivahendid

Teisaldamiseks on otstarbekas kasutada kärutöstukit, kahveltöstukit või kraanat.

Paigaldamiseks läheb vaja tavalisi gaasi- ja veetorustike püstitamisel kasutatavaaid tööriistu.

2.5 Tehnilised andmed

2.5.1 Varumahuti P mõõtmed ja ühendused

P 500/750/1000 maksimaalsena lubatud väärtsused			
Tööröhk	bar	3	
Küttevee temperatuur	°C	110	

Tab. 10 P maksimaalsena lubatud väärtsused

Mõõtmed ja raskus	P 500	P 750	P 1000
Teisaldamiseks mm vajaliku ava kõrgus	1780	1740	1740
Kogukaal täidetuna kg	630	897	1176
Kaal jala kohta kg	210	299	392

Tab. 11 P tehnilised andmed

2.5.2 Päikeseküttesüsteemi varumahuti P mõõtmed ja ühendused

P 500/750/1000 maksimaalsena lubatud väärtsused			
Päikeseküttesüsteemi soojusvaheti tööröhk ¹⁾	bar	8	
Küttevee rõhk	bar	3	
Päikeseküttesüsteemi soojusvaheti töötemperatuur	°C	160	
Küttevee temperatuur	°C	110	

Tab. 12 P maksimaalsena lubatud väärtsused

1) Vajalik kaitsevarustus (kaitsekapp, paisupaak) sõltub sellest, kuidas päikeseküttesüsteemiga ühendatakse.

Mõõtmed ja raskus	P 500	P 750	P 1000
Teisaldamiseks mm vajaliku ava kõrgus	1780	1790	2250
Kogukaal täidetuna kg	655	933	1215
Massikoormus jala kohta kg	219	311	405

Tab. 13 P tehnilised andmed

Päikeseküttesüsteemi				
soojusvaheti	P 500	P 750	P 1000	
Pind	m ²	2,0	2,2	2,7
Maht	l	17	18	23

Tab. 14 P tehnilised andmed

3 Normdokumendid

Varumahuti tuleb paigaldada ja selle komponendid valida vastavalt konkreetses riigis kehtivatele standarditele ja direktiividele.

Tehnilised eeskirjad varumahutite (valik) paigaldamise kohta Saksamaal:

Kütte- ja tarbevee soojendussüsteemide paigaldamine ja varustus

- DIN 4753, 1. osa: Boilerid ning joogi- ja tarbevee soojendussüsteemid; nõuded, märgistamine, varustus ja kontrollimine
- DIN 18 380: VOB¹⁾; Küttesüsteemid ja tsentraalsed veesoojendussüsteemid
- DIN 18 381: VOB¹⁾; Gaasi-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide paigaldustööd hoonete sees

Ühendamine elektritoitega

- DIN VDE0100: Kuni 1000 V nimipingega tugevvoolupaigaldiste paigaldamine
- VDE0190: Elektripaigaldiste peapotentsiaali ühtlustamine
- DIN 18 382 VOB¹⁾: Juhistikusüsteemid hoonetes



Olenevalt paigalduskohast (nt erinevates riikides ja piirkondades) võivad kehtida täiendavad või muud nõuded (nt nõuded elektritoitele).

- ▶ Varumahuti ja elektriküttekeha paigaldamisel ja kasutamisel tuleb täita konkreetses riigis ja piirkonnas kehtivaid eeskirju, direktiive ja standardeid (nt elektrivarustuse kohta).

1) VOB: Ehitustööde lepingutingimused – Osa C: Ehitustööde üldised tehnilised lepingutingimused (ATV)

4 Teisaldamine



OHTLIK: Koorma allakukkumine on eluohtlik!

- ▶ Kasutatavad töstetrossid peavad alati olema laitmatus seisukorras.
- ▶ Konkse võib kinnitada ainult selleks ettenähtud tösteaadadesse.



HOIATUS: Asjatundmatu kinnitamise ja raske koorma korral tekib teisaldamisel vigastuste oht!

- ▶ Kasutada tuleb sobivat teisaldusvahendit, nt kinnitusrihmaga transpordikäru.
- ▶ Varumahuti tuleb mahakukkuse vältimiseks kinnitada.

- ▶ Teisaldamine transpordikäru abil (→ joon. 5, lk. 40)
- ▶ Teisaldamine kraanaga (→ joon. 6, llk. 40)

5 Paigaldamine

5.1 Paigaldamine

5.1.1 Paigaldusruum



TEATIS: Külma- ja korrosionikahjustuste oht!

- ▶ Varumahuti tuleb paigaldada ruumi, mis on kuiv ja kus ei ole külmumisohtu.
- ▶ Varumahutit võib kasutada ainult kinnistes süsteemides.
- ▶ Kasutada ei tohi lahtiseid paisupaaake.

5.1.2 Varumahuti paigaldamine

→ joon. 7, lk. 41 ja joon. 8, lk. 41.

5.2 Veetorude ühendamine

80 mm soojusisolatsiooniga varumahutite korral tuleb torud ühendada pärast soojusisolatsiooni kohalepaigutamist.

120 mm soojusisolatsiooni korral on soovitatav torud ühendada enne soojusisolatsiooni kohalepanemist.



- OHTLIK:** Tuleoht jootmis- ja keevitustöödel!
- ▶ Jootmis- ja keevitustööd tuleb, nii palju kui võimalik, ära teha enne soojusisolatsiooni paigaldamist.
 - ▶ Jootmis- ja keevitustöödel tuleb rakendada asjakohaseid kaitsemeetmeid, nt katta soojusisolatsioon kinni, sest see on valmistatud põlevast materjalist.
 - ▶ Pärast töö lõpetamist tuleb kontrollida, et soojusisolatsiooni ei ole kahjustatud.



- TEATIS:** Varalise kahju oht lekkivate ühenduste ja maksimaalsena lubatud väärustuse ületamise korral!
- ▶ Ühendustorud tuleb paigaldada nii, et neile ei möju mehaanilist koormust.
 - ▶ Et vältida varumahuti kahjustamist, tuleb järgida maksimaalsena lubatud väärustus (\rightarrow Tab. 10, lk. 10 ja Tab. 12, lk. 10).

Et edaspidi vältida varumahutite kahjustusi:

- ▶ Paigaldamisel tuleb kasutada sellist materjali, mis on kuni 110 °C kuumuskindel.
- ▶ Päikeseküttesüsteemi ühenduste jaoks tuleb kasutada paigaldusmaterjali, mis on kuni 135 °C kuumuskindel.
- ▶ Kõik torud tuleb boileriga ühendada keermesühendustega, vajaduse korral varustada sulgeventiiliga.
- ▶ Alumise ühenduse kõige madalamasse kohta tuleb paigalduskohas paigaldada tühjendusventiil.

Lekete puudumise kontrollimine

\rightarrow joon. 10, lk. 42.

5.3 Temperatuurianduri paigaldamine

\rightarrow joon. 9, lk. 41:

- ▶ Kokkupuutepinnad tuleb katta termopastaga.
- ▶ Temperatuuriandur tuleb vedruga kinnitusse paigutada nii, et anduri kogu kontaktpind jäääb väljastpoolt tihedalt vastu boieri mahutit.



Jälgida tuleb seda, et anduri pind puutub kogu pikkuse ulatuses kokku mahuti välispinnaga.

- ▶ Temperatuurianduri juhtmed tuleb otstes vastavalt märgistada.
- ▶ Anduri juhe tuleb kuni juhtseadmeni paigaldada korralikult, nii et oleks võimalik paigaldada isolatsiooni.

5.4 Soojusisolatsiooni paigaldamine



Optimaalne temperatuur soojusisolatsiooni paigaldamiseks on umbes 15 °C. Kerge kinnitusserva suunas koputamine soojusisolatsioonile lihtsustab selle servade ühendamist.



P
Kui kasutatakse elektriküttekeha, ei ole elektriküttekeha ühenduskohale vaja soojusisolatsiooni ega katet.

5.4.1 80 mm soojusisolatsiooni paigaldamine

\rightarrow joon. 11, lk. 42.

5.4.2 120 mm soojusisolatsiooni paigaldamine



Paigaldustööd ja lekete puudumise kontrollimine on soovitatav ära teha enne soojusisolatsiooni paigaldamist.

\rightarrow joon. 12, lk. 42.

5.5 Anduritasku paigaldamine (valikvarustus)



P
Varumahuti tagaküljel on liitmik anduritasku ühendamiseks paigalduskohas. Siia saab kinnitada anduritasku temperatuurianduri jaoks (\rightarrow joon. 9, lk. 41).

- ▶ Varumahutis sooja vee temperatuuri mõõtmiseks ja kontrollimiseks tuleb mõõtekohale paigaldada temperatuuriandur.
- ▶ Temperatuuriandur tuleb koos fiksatorvedruga lükata anduritaskusse.

5.6 Ühendamine elektritoitega



OHTLIK: Eluohlik elektrilöögi korral!

- ▶ Tagada tuleb, et elektritööd teeb ainult vastavate volitustega erialaspetsialist.
- ▶ Enne küttesüsteemi regulaatori avamist tuleb elektritoide avariilülitil abil ja maja kaitseme kaudu vooluvõrgust lahti ühendada.
- ▶ Küttesüsteemi kogemata sisselülitamise võimalus tuleb tõkestada.
- ▶ Viia anduri juhtmed kuni regulaatorini.
- ▶ Ühendada anduri juhtmed elektritoitega. Seejuures tuleb järgida juhtseadme paigaldusjuhendit.

6 Kasutuselevõtmine



TEATIS: Seadmete kahjustamise oht, kui küttevee osas on röhk valesti seadistatud!

- ▶ Järgida tuleb maksimaalsena lubatud väärtsi (\rightarrow Tab. 10, lk. 10 ja Tab. 12, lk. 10).

Ekspluatatsiooni võtmise peab läbi viima küttesüsteemi paigaldaja või volitatud spetsialist.

- ▶ Köik ühendused tuleb üle kontrollida, et nende juures ei esine leket.
- ▶ Rakendada küttesüsteem tööle. Seejuures tuleb järgida juhtseadme, kütteseadme ja päikeseküttesüsteemi paigaldus- ja kasutusjuhendeid.

7 Pikemaks ajaks seismajätmine



OHTLIK: Kuuma veega põletamise oht!

- ▶ Varumahutil tuleb pärast väljalülitamist lasta piisavalt jahtuda.



TEATIS: Boileri kahjustamise oht külmumise korral!

Kui Teie äraolekul võib tekkida külmumisoht, soovitame varumahuti tööl jätta või siis välja lülitada ja tühjendada.

- ▶ Lülitada küttesüsteem välja. Seejuures tuleb järgida juhtseadme, kütteseadme ja päikeseküttesüsteemi paigaldus- ja kasutusjuhendeid.
- ▶ Avada süsteemi tühjendusventiil.
- ▶ Alaröhu välimiseks tuleb avada õhueemalduskraan.
- ▶ Varumahuti tuleb täielikult tühjendada ja selle sisemus kuivatada.

8 Loodushoidlik jäätmekäitlus

Keskkonna kaitsmine on üks Bosch kontserni tegevuse põhialustest.

Toodete kvaliteet, ökonoomsus ja loodushoid on meie jaoks võrdväärse tähtsusega eesmärgid.

Keskonnakaitse seadusi ja normdokumente täidetakse rangelt. Keskkonna kaitsmist arvestades kasutame me parimaid võimalikke tehnilisi lahendusi ja materjale, pidades samal ajal silmas ka ökonoomsust.

Pakend

Pakendid tuleb saata vastava riigi ümbertötlussüsteemi, mis tagab nende optimaalse taaskasutamise. Köik kasutatud pakkematerjalid on keskkonnahoidlikud ja taaskasutatavad.

Vana seade

Vanad seadmed sisaldavad kasutuskõlblike materjale, mis tuleb suunata ümbertötllemisele.

Konstruktsiooniosi on lihtne eraldada ja plastmaterjalid on märgistatud. Nii saab erinevaid komponente sorteerida ja taaskasutusse või ümbertötllemisele suunata.

9 Hooldamine

Kui visuaalne kontrollimine välja arvata, ei vaja varumahutid mingite hooldus- või puhistustööde tegemist.

- ▶ Köik ühendused tuleb kord aastas väljastpoolt üle kontrollida, et nende juures ei esine leket.
- ▶ Törkest tuleb teatada kütteseadmetele spetsialiseerunud ettevõttele või klienditeenindusele ja edastada seadme andmed.



Turinys

1 Simbolių paaiškinimas ir saugos nuorodos	15
1.1 Simbolių paaiškinimas	15
1.2 Saugos nurodymai	15
<hr/>	
2 Įrenginio duomenys	16
2.1 Gaminio aprašas	16
2.2 Tiekiamas komplektas	16
2.3 Naudojimas pagal paskirtį	16
2.4 Įrankiai, medžiagos ir pagalbinės priemonės	16
2.5 Techniniai duomenys	16
2.5.1 Buferinės talpos P matmenys ir jungtys .	16
2.5.2 Saulės kolektoriaus buferinės talpos P matmenys ir jungtys	16
<hr/>	
3 Teisės aktai	17
<hr/>	
4 Transportavimas	17
<hr/>	
5 Montavimas	17
5.1 Pastatymas	17
5.1.1 Patalpa, kurioje statomas įrenginys . .	17
5.1.2 Buferinės talpos pastatymas	17
5.2 Prijungimas prie hidraulinės sistemos ..	17
5.3 Temperatūros jutiklio montavimas	18
5.4 Šilumos izoliacijos montavimas	18
5.4.1 80 mm šilumos izoliacijos montavimas ..	18
5.4.2 120 mm šilumos izoliacijos montavimas .	18
5.5 Įleistinės tūtelės montavimas (pasirinktinai)	18
5.6 Elektrinių jungčių prijungimas	18
<hr/>	
6 Paleidimas eksploatuoti	19
<hr/>	
7 Eksploatacijos nutraukimas	19
<hr/>	
8 Aplinkosauga ir šalinimas	19
<hr/>	
9 Techninė priežiūra	19

1 Simbolių paaškinimas ir saugos nuorodos

1.1 Simbolių paaškinimas

Įspėjamosios nuorodos



Įspėjamieji žodžiai įspėjamosios nuorodos pradžioje nusako pasekmių pobūdį ir sunkumą, jei nebus imamas apsaugos nuo pavojaus priemonių.

- PANEŠIMAS** reiškia, kad galima materialinė žala.
- PERSPĖJIMAS** reiškia, kad galimi lengvi ar vidutinio sunkumo asmenų sužalojimai.
- ISPĖJIMAS** reiškia, kad galimi sunkūs asmenų sužalojimai.
- PAVOJUS** reiškia, kad galimi pavojų gyvybei keliantys asmenų sužalojimai

Svarbi informacija







Svarbi informacija, kai nekeliamas pavojus žmonėms ir materialajam turtui, žymima šalia esančiu simboliu. Ji apribojama brūkšniu iš viršaus ir apačios.

Kiti simboliai

Simbolis	Reikšmė
▶	Veiksmas
→	Kryžminė nuoroda į kitą dokumento vietą ar kitą dokumentą
•	Išvardijimas, sąrašo įrašas
-	Išvardijimas, sąrašo įrašas (2-as lygmuo)

Lent. 15

Paveikslėliuose naudojamų simbolių paaškinimas nuo 38 psl.:



Lent. 16 Paveikslėliuose naudojamų simbolių paaškinimas

1.2 Saugos nurodymai

Įrengimas ir permontavimas

- Gaisro pavojus!** Atliekant litavimo ir suvirinimo darbus gali kilti gaisras, nes šilumos izoliacija yra degi.
- Buferinę talpą įrengti ar permontuoti kito tipo dujoms leidžiama tik įgaliotai specializuotai įmonei.

Funkcija

- Kad būtų užtikrinamas nepriekaištingas įrangos veikimas, laikykite šios montavimo ir techninės priežiūros instrukcijos.
- Pavojus nusiplikyti!** Veikiant buferinei talpai, temperatūra gali pakilti aukščiau 60 °C.

Techninė priežiūra

- Rekomendacija klientui:** su įgaliota specializuota įmone sudarykite techninės priežiūros ir patikros sutartį.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis!

Kliento instruktavimas

- Informuokite klientą, kaip naudoti buferinę talpą, ypač pabrėžkite su saugos technika susijusius dalykus.
- Montavimo ir techninės priežiūros instrukciją su kitais šildymo sistemos dokumentais perduokite naudotojui.

2 Įrenginio duomenys

2.1 Gaminio aprašas

Buferinė talpa iš gamyklos tiekama visiškai sumontuota. Reikia tik uždėti šilumos izoliaciją ir sumontuoti temperatūros jutiklį.

Buferinės talpos yra dviejų skirtingų tipų (→ 4 pav., 40 psl.).

- Buferinė talpa**

- P 500/750/1000-80 S
- P 500/750/1000-120 S

- Saulės kolektoriaus buferinė talpa**

- P 500/750/1000S-80 S solar
- P 500/750/1000S-120 S solar

Abiejų tipų talpos yra su 80 mm PU minkštų putų šilumos izoliacija arba 120 mm poliesterio pluošto neaustinės medžiagos šilumos izoliacija.

Buferinė talpa yra pagaminta iš plieno, jis yra su temperatūrai jautriais gržtancio srauto jvadais.

Židinines krosneles, kuriomis teka vanduo, arba kietuoju kuru kūrenamą katilą prijungti galima naudojantis šildymo katilo ar šildymo kontūro jungtimis.

Saulės kolektoriaus buferinė talpa „P“ turi papildomą jungtį, skirtą saulės kolektorių sistemai ir elektriniams šildymo elementui (→ 4 pav., 40 psl.).

2.2 Tiekiamas komplektas

Buferinė talpa

- Akumuliacinė talpa
- Techninė dokumentacija
- Šilumos izoliacija
- Talpos gaubtas
- Viršutinis ir apatinis šilumos izoliacijos diskas
- Spyruoklinės skardos segtukai temperatūros jutikliui

Buferinė talpa su 80 mm šilumos izoliacija

- Šilumos izoliacija, skirta elektriniams šildymo elementui prijungti (tik P 500/750/1000S-80 S solar)
- Kištukiniai lizdai

Buferinė talpa su 120 mm šilumos izoliacija

- Šilumos izoliacija, skirta elektriniams šildymo elementui prijungti (tik P 500/750/1000S-120 S solar)
- Diafragmos

2.3 Naudojimas pagal paskirtį

Buferinė talpa P ir saulės kolektoriaus buferinė talpa P dėl didelės talpos yra skirtos naudoti kaip buferinės talpos šildymo paramai.

Buferines talpas leidžiama pripildyti tik šildymo sistemos vandens, o jas eksploatuoti – tik uždarose šildymo sistemose.

Buferines talpas netiesiogiai per šviežio vandens stotelę galima naudoti geriamajam vandeniu šildyti.

2.4 Įrankiai, medžiagos ir pagalbinės priemonės

Transportavimui patariama naudoti keliamuosius vežimėlius, šakinius krautuvus arba kraną.

Įrangai montuoti reikės standartinių dujotiekio bei videntiekio įrengimo darbams naudojamų įrankių.

2.5 Techniniai duomenys

2.5.1 Buferinės talpos P matmenys ir jungtys

Leidžiamosios maksimalios vertės P 500/750/1000		
Darbinis slėgis	bar	3
Šildymo sistemos vandens darbinė temperatūra	°C	110

Lent. 17 Leidžiamosios maksimalios vertės P

Matmenys ir paviršiaus apkrova	P 500	P 750	P 1000
Paverstos įrangos matmenys	mm	1 780	1 740
Bendra pripildytos įrangos masė	kg	630	897
Kojai tenkanti apkrova	kg	210	299
		392	

Lent. 18 Techniniai duomenys P

2.5.2 Saulės kolektoriaus buferinės talpos P matmenys ir jungtys

Leidžiamosios maksimalios vertės P 500/750/1000		
Saulės kolektoriaus šilumokaičio darbinis slėgis ¹⁾	bar	8
Šildymo sistemos darbinis slėgis	bar	3
Saulės kolektoriaus šilumokaičio darbinė temperatūra	°C	160
Šildymo sistemos vandens darbinė temperatūra	°C	110

Lent. 19 Leidžiamosios maksimalios vertės P

1) Priklausomai nuo to, kaip prijungta prie saulės kolektorių sistemos, reikia atskiro apsaugos (apsauginio vožtuvu, išsiplėtimo indo).

Matmenys ir paviršiaus apkrova	P 500	P 750	P 1000	
Paverstos įrangos matmenys	mm	1 780	1 790	2 250
Bendra pripildytos įrangos masė	kg	655	933	1 215
Kojai tenkanti apkrova	kg	219	311	405

Lent. 20 Techniniai duomenys P

Saulės kolektoriaus šilumokaitis	P 500	P 750	P 1000	
Paviršiaus plotas	m ²	2,0	2,2	2,7
Talpa	l	17	18	23

Lent. 21 Techniniai duomenys P

3 Teisės aktai

Buferinę talpą sumontuokite ir įrenkite laikydamiesi atitinkamų eksploatavimo šalyje galiojančių standartų ir taisyklėj.

Techninės buferinių talpų (pasirinktinai) įrengimo taisyklės Vokietijoje:

Patalpų ir geriamojo vandens šildymo sistemos ir jų įrengimas

- DIN 4753, 1-oji dalis: vandens šildytuvai ir vandens šildymo įrenginiai geriamajam ir pramoniniam vandeniu; reikalavimai, žymėjimas, įranga ir tikrinimas.
- DIN 18 380: SDRT¹⁾; šildymo sistemos ir centrinės vandens šildymo sistemos.
- DIN 18 381: SDRT¹⁾; duju ir vandens įrenginių bei kanalizacijos įrengimas pastatų viduje.

Elektrinių jungčių prijungimas

- DIN VDE0100: Stiprios srovės sistemos, kurių vardinė įtampa siekia iki 1000 V, įrengimas.
- VDE0190: Elektrinių įrenginių pagrindinių potencialų sulyginimas.
- DIN 18 382 VOB¹⁾: Elektros kabelių ir laidų sistemos pastatuose.



Priklasomai nuo pastatymo vietas (pvz., įvairiose šalyse ir regionuose) gali būti privalomi papildomi ar kiti reikalavimai (pvz., prijungimo prie tinklo reikalavimai).

- Instaliuojant ir eksploatuojant buferinę talpą ir elektrinių šildymo elementų būtina laikytis įrangos eksploatavimo šalyje ir regione galiojančių taisyklėj, direktyvų ir normų (pvz., elektros tiekėjų).

1) SDRT: statybos darbų rangos taisyklės – C dalis: bendrosios statybos darbų sutarčių sąlygos (BTS)

4 Transportavimas



PAVOJUS: Krentantis krovinis kelia pavojų gyvybei!

- Naudokite tik nepriekaištingos būklės transportavimo lynus.
- Kablius įstatykite į specialias krano ąsas.



ISPĖJIMAS: Keliant sunkius ar netinkamai pritvirtintus krovinius, iškyla sužalojimo pavojus!

- Naudokite tinkamas transporto priemones, pvz., vežimėlj maišams su tvirtinamaisiais diržais.
- Buferinę talpą pritvirtinkite, kad nenukristų.

- Transportavimas vežimėliu (→ 5 pav., 40 psl.)
- Transportavimas kranu (→ 6 pav., 40 psl.)

5 Montavimas

5.1 Pastatymas

5.1.1 Patalpa, kurioje statomas įrenginys



PRANEŠIMAS: Gedimai dėl užšalimo ir korozijos!

- Buferinę talpą pastatykite nuo šalčio apsaugotoje ir sausoje patalpoje.
- Buferinę talpą naudokite tik uždarose sistemose.
- Nenaudokite atvirų išsiplėtimo indų.

5.1.2 Buferinės talpos pastatymas

→ 7 pav., 41 psl. ir 8 pav., 41 psl.

5.2 Prijungimas prie hidraulinės sistemos

Naudojant buferines talpas su 80 mm šilumos izoliacija, vamzdynus sujungti reikia po to, kai primontuojama šilumos izoliacija.

Naudojant buferines talpas su 120 mm šilumos izoliacija, vamzdynus rekomenduojame montuoti prieš uždedant šilumos izoliaciją.



PAVOJUS: Atliekant litavimo ir suvirinimo darbus iškyla gaisro pavojus!

- ▶ Jei galima, litavimo ir suvirinimo darbus atlikite prieš šilumos izoliacijos montavimą.
- ▶ Atliekant litavimo ir suvirinimo darbus būtina imtis specialių apsaugos priemonių (pvz., apdengti šilumos izoliaciją), nes šilumos izoliacija yra degi.
- ▶ Baigus darbą reikia patikrinti, ar šilumos izoliacija nepažeista.



PRANEŠIMAS: Esant nesandarioms jungtimis ir viršius maksimalias vertes, galima patirti materialinės žalos!

- ▶ Jungiamasi linijas sumontuokite be įtempimų.
- ▶ Kad nepažeistumėte buferinės talpos, neviršykite maksimalių verčių (→ 17 lent., 16 psl. ir 19 lent., 16 psl.).

Kad vėliau išvengtumėte buferinės talpos pažeidimų:

- ▶ Naudokite iki 110 °C karščiui atsparias instaliavimo medžiagas.
- ▶ Saulės kolektorių sistemos jungtimis naudokite iki 135 °C karščiui atsparias instaliavimo medžiagas.
- ▶ Visas jungiamasi linijas srieginėmis jungtimis prisukite prie talpos, jei reikia – su uždaromuoju vožtuvu.
- ▶ Apatinės jungties žemiausiai taške užsakovas turi primontuoti išleidimo čiaupą.

Sandarumo tikrinimas

→ 10 pav., 42 psl.

5.3 Temperatūros jutiklio montavimas

→ 9 pav., 41 psl.

- ▶ Kontaktinių paviršių patepkite šilumai laidžia pasta.
- ▶ Jdékite temperatūros jutiklį į spyruoklinį laikiklį taip, kad visas temperatūros jutiklio kontaktinis paviršius išorėje būtų gerai prigludęs prie talpos.



Atkreipkite dėmesį į tai, kad jutiklio paviršius per visą ilgį turi kontaktuoti su talpos apdangalo paviršiumi.

- ▶ Temperatūros jutiklio laidus kabelio gale atitinkamai pažymėkite.
- ▶ Jutiklio laidą rüpestingai nutieskite link reguliavimo prietaiso, kad būtų galima montuoti izoliaciją.

5.4 Šilumos izoliacijos montavimas



Šilumos izoliaciją optimaliai montuoti apie 15 °C temperatūroje. Švelnus stuksenimas šilumos izoliacijos uždarymo galų kryptimi palengvina abiejų galų sujungimą.



P Jei naudojate elektrinį šildymo elementą, šilumos izoliacijos elektriniam šildymo elementui prijungti ir gaubto nereikės.

5.4.1 80 mm šilumos izoliacijos montavimas

→ 11 pav., 42 psl.

5.4.2 120 mm šilumos izoliacijos montavimas



Šilumos izoliaciją rekomenduojame primontuoti tik baigus instaliuoti ir atlikus sandarumo patikrą.

→ 12 pav., 42 psl.

5.5 Jleistinės tūtelės montavimas (pasirinktinai)



P Buferinės talpos užpakalinėje pusėje yra mova, skirta jleistinei tūtelei eksplloatavimo vietoje užsandarinti.
Čia galima jmontuoti jleistinę tūtelę temperatūros jutikliui (→ 9 pav., 41 psl.).

- ▶ Karšto vandens temperatūrai ties buferine talpa matuoti ir kontroliuoti matavimo vietoje jmontuokite temperatūros jutiklį.
- ▶ Temperatūros jutiklį su prispaudžiamaja spyruokle įstumkite į jleistinę tūtelę.

5.6 Elektrinių jungčių prijungimas



PAVOJUS: pavojus gyvybei dėl elektros srovės!

- ▶ Užtikrinkite, kad elektros jungčių prijungimo darbus atliktu tik elektrikas.
- ▶ Prieš atidarydami reguliavimo prietaisą:
- ▶ šildymo sistemas avariniu jungikliu nutraukite elektros tiekimą į šildymo įrenginį arba atjunkite tam tikrą namo elektros skydinės saugiklį.
- ▶ Pasirūpinkite, kad šildymo sistemas niekas netyčia nejjungtų.
- ▶ Jutiklių laidus nuveskite link reguliavimo prietaiso.
- ▶ Sujunkite jutiklio laidą jungtis – tai atlikdami laikykite reguliavimo prietaiso montavimo instrukcijos.

6 Paleidimas eksplloatuoti



PRANEŠIMAS: Materialinė žala dėl netinkamai nustatyto slėgio karšto vandens pusėje.

- ▶ Neviršykite maksimalių leidžiamųjų verčių (→ 17 lent., 16 psl. ir 19 lent., 16 psl.).

Pradinę eksplataciją leidžiama atlikti tik šildymo sistemos gamintojui arba įgaliotam specialistui.

- ▶ Patikrinkite visų jungčių sandarumą.
- ▶ Paleiskite eksplloatuoti šildymo sistemą – laikykite reguliavimo prietaiso, šilumos generatoriaus ir saulės kolektorių sistemos montavimo ir eksplloatavimo instrukcijų.

7 Eksplatacijos nutraukimas



PAVOJUS: karštas vanduo kelia nusiplikymo pavojų!

- ▶ Nutraukę eksplataciją palaukite, kol buferinė talpa pakankamai atvės.



PRANEŠIMAS: karšto vandens šildytuvo gedimas dėl užšalimo!

Jei jums išvykus (pvz., atostogauti) gali iškilti užšalimo pavojus, buferinę talpą rekomenduojame palikti veikiančią arba ją išjungti ir ištuštinti.

- ▶ Nutraukite šildymo sistemos eksplataciją – laikykite reguliavimo prietaiso, šilumos generatoriaus ir saulės kolektorių sistemos montavimo ir eksplloatavimo instrukcijų.
- ▶ Atsidarykite įrenginio išleidimo vožtuvą.
- ▶ Norėdami pripildyti, atidarykite oro išleidimo jtaisą.
- ▶ Buferinę talpą visiškai ištuštinkite ir gerai išdžiovinkite vidų.

8 Aplinkosauga ir šalinimas

Aplinkosauga yra „Bosch“ grupės veiklos prioritetas. Mums vienodai svarbu gaminių kokybę, ekonomiškumas ir aplinkosauga. Todėl griežtai laikomės su aplinkosauga susijusių įstatymų bei teisės aktų. Siekdami apsaugoti aplinką ir atsižvelgdami į ekonomiškumo kriterijus, gamybai taikome geriausią techniką bei medžiagą.

Pakuotė

Mes dalyvaujame šalyse vykdomose pakuočių utilizavimo programose, užtikrinančiose optimalų perdirbimą. Visos pakuočės medžiagos nekenksmingos aplinkai ir skirtos perdirbtii.

Nebetinkami naudoti įrenginiai

Nebetinkamuose naudoti įrenginiuose yra medžiagų, kurias galima perdirbtii.

Konstrukciniai elementai nesunkiai išardomi, o plastikinės dalys yra specialiai pažymėtos. Todėl įvairius konstrukcinius elementus galima surūšiuoti ir utilizuoti arba atiduoti perdirbtii.

9 Techninė priežiūra

Buferinėms talpos, išskyrus apžiūras, jokių specialių techninės priežiūros ir valymo darbų nereikia.

- ▶ Kasmet reikia patikrinti visų jungčių sandarumą, ar néra nuotekų.
Kreipkitės į įgaliotą šildymo sistemų įmonę arba į klientų aptarnavimo padalinį, praneškite apie triktį ir nurodykite įrenginio duomenis.



Satura rādītājs

1 Simbolu izskaidrojums un drošības norādījumi	21
1.1 Simbolu skaidrojums	21
1.2 Drošības norādījumi	21
<hr/>	
2 Iekārtas dati	22
2.1 Produkta apraksts	22
2.2 Piegādes komplekts	22
2.3 Noteikumiem atbilstošs lietojums	22
2.4 Instrumenti, materiāli un palīglīdzekļi	22
2.5 Tehniskie dati	22
2.5.1 Izmēri un pieslēgvietas - akumulācijas tvertne P	22
2.5.2 Izmēri un pieslēgvietas - solārā akumulācijas tvertne P	22
<hr/>	
3 Noteikumi	23
<hr/>	
4 Transportēšana	23
<hr/>	
5 Montāža	23
5.1 Uzstādīšana	23
5.1.1 Uzstādīšanas telpa	23
5.1.2 Akumulācijas tvertnes uzstādīšana	23
5.2 Hidrauliskais pieslēgums	23
5.3 Temperatūras sensora montāža	24
5.4 Siltumizolācijas montāža	24
5.4.1 80 mm siltumizolācijas montāža	24
5.4.2 120 mm siltumizolācijas montāža	24
5.5 Iegremdējamās čaulas montāža (izvēles piederums)	24
5.6 Pieslēgums elektrotīklam	24
<hr/>	
6 Iedarbināšana	25
<hr/>	
7 Ekspluatācijas izbeigšana	25
<hr/>	
8 Apkārtējās vides aizsardzība/utilizācija	25
<hr/>	
9 Apkope	25

1 Simbolu izskaidrojums un drošības norādījumi

1.1 Simbolu skaidrojums


Brīdinājuma norādījumi



Signālvārdi brīdinājuma sākumā apzīmē seku veidu un nopietnību gadījumā, ja nav veikti pasākumi briesmu novēršanai.

- **IĒVERĪBAI** norāda, ka var rasties materiālie zaudējumi.
- **UZMANĪBU** norāda, ka personas var gūt vieglas vai vidēji smagas traumas.
- **BRĪDINĀJUMS** norāda, ka personas var gūt smagas traumas.
- **BĪSTAMI** norāda, ka personas var gūt dzīvībai bīstamas traumas.

Svarīga informācija



Citi simboli

Simbols	Nozīme
►	Darbība
→	Norāde uz citām vietām dokumentā vai citiem dokumentiem
•	Uzskaitījums/saraksta punkts
-	Uzskaitījums/saraksta punkts (2. līmenis)

Tab. 22

Simbolu skaidrojums attēlos, kas sākas 38. lappusē:



Tab. 23 Simbolu skaidrojums attēlos

1.2 Drošības norādījumi

Uzstādīšana un pārbūve

- ▶ **Ugunsbīstamība!** Siltumizolācija ir izgatavota no degoša materiāla, tāpēc lodēšanas un metināšanas darbi var izraisīt aizdegšanos.
- ▶ Akumulācijas tvertni drīkst uzstādīt vai pārveidot tikai sertificēts specializētais uzņēmums.

Darbība

- ▶ Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, ievērojet šo instalēšanas un apkopes instrukciju.
- ▶ **Applaucēšanās bīstamība!** Akumulācijas tvertnes darbības laikā temperatūra var pārsniegt 60 °C.

Apkope

- ▶ **Ieteikums lietotājam:** noslēgt apkopes un servisa līgumu ar sertificētu specializēto uzņēmumu.
- ▶ Izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas!

Lietotāja instruktāža

- ▶ Informējiet lietotāju par akumulācijas tvertnes izmantošanu, īpašu uzmanību pievēršot tehniskās drošības aspektiem.
- ▶ Nododiet lietotāja rīcībā instalēšanas un apkopes instrukciju, lai tā tiktu uzglabāta apkures sistēmas tuvumā.

2 Iekārtas dati

2.1 Produkta apraksts

Akumulācijas tvertne tiek piegādāta pilnā komplektācijā. Jāuzmontē tikai temperatūras sensors un siltumizolācija.

Iz divu dažādu veidu akumulācijas tvertnes (\rightarrow 4. att., 40. lpp.).

- Akumulācijas tvertne**

- P 500/750/1000-80 S
- P 500/750/1000-120 S

- Solārā akumulācijas tvertne**

- P 500/750/1000S-80 S solar
- P 500/750/1000S-120 S solar

Abu veidu tvertnēm ir 80 mm bieza poliuretāna putu vai 120 mm bieza poliestera šķiedras siltumizolācija.

Akumulācijas tvertne ir izgatavota no tērauda un aprīkota ar atgaitas termiskās noslāņošanās kolektoru.

Izmantojot apkures katla un apkures loku pieslēgvietas, ir iespējams pieslēgt karsto ūdeni no siltummaiņa vai apkures katlu, kas darbojas ar cieto kurināmo.

Solārajai akumulācijas tvertnei P papildus ir vēl viena pieslēvgvieta solārās iekārtas un elektriskā sildelementa pieslēgšanai (\rightarrow 4. att., 40. lpp.).

2.2 Piegādes komplekts

Akumulācijas tvertne komplektā

- Tvertnes tilpne
- Tehniskā dokumentācija
- Siltumizolācija
- Tvertnes vāks
- Augšējā un apakšējā siltumizolācijas plāksne
- Atsperīgas piespiedējpļaksnes temperatūras sensoram.

Akumulācijas tvertne ar 80 mm siltumizolāciju

- Siltumizolācija elektriskā sildelementa pieslēgšanai (tikai P 500/750/1000S-80 S solar)
- Rozetes.

Akumulācijas tvertne ar 120 mm siltumizolāciju

- Siltumizolācija elektriskā sildelementa pieslēgšanai (tikai P 500/750/1000S-120 S solar)
- Nosedzošās līstes.

2.3 Noteikumiem atbilstošs lietojums

Akumulācijas tvertne P un solārā akumulācijas tvertne P lielā tilpuma dēļ ir izmantojama kā apkures sistēmas papildinājums.

Akumulācijas tvertnes drīkst uzpildīt tikai ar apkures sistēmas ūdeni un lietot tikai slēgtās apkures sistēmās.

Izmantojot sanitārā ūdens sagatavošanas staciju, akumulācijas tvertni var netieši lietot dzeramā ūdens sildīšanai.

2.4 Instrumenti, materiāli un palīglīdzekļi

Transportēšanai noder ratiņi ar paceļamu rāmi, autoiekārājs ar dakšveida pacēlāju vai celtnis.

Montāžai ir nepieciešami standarta darbarīki, ko lieto gāzes un ūdens instalācijās.

2.5 Tehniskie dati

2.5.1 Izmēri un pieslēgvietas - akumulācijas tvertne P

Pieļaujamās maksimālās vērtības P 500/750/1000		
Darba spiediens	bar	3
Apkures sist. ūdens darba temperatūra	°C	110

Tab. 24 Pieļaujamās maksimālās vērtības P

Izmēri un virsmas slodze	P 500	P 750	P 1000
Diagonāles augstums	mm	1780	1740
Kopējais svars (pilna tvertnē)	kg	630	897
Slodzes sadaliņums uz katru kāju	kg	210	299

Tab. 25 Tehniskie dati P

2.5.2 Izmēri un pieslēgvietas - solārā akumulācijas tvertne P

Pieļaujamās maksimālās vērtības P 500/750/1000		
Solārā siltummaiņa darba spiediens ¹⁾	bar	8
Apkures sist. ūdens darba spiediens	bar	3
Solārā siltummaiņa darba temperatūra	°C	160
Apkures sist. ūdens darba temperatūra	°C	110

Tab. 26 Pieļaujamās maksimālās vērtības P

1) Atkarībā no solārās iekārtas pievienojuma veida vajadzīgs individuāls drošības līdzeklis (drošības vārsti, izplešanās tvertnē).

Izmēri un virsmas slodze	P 500	P 750	P 1000	
Diagonāles augstums	m m	1780	1790	2250
Kopējais svars (pilna tvertne)	kg	655	933	1215
Slodzes sadalījums uz katru kāju	kg	219	311	405

Tab. 27 Tehniskie dati P

Solārais siltummainis	P 500	P 750	P 1000	
Virsma	m ²	2,0	2,2	2,7
Tilpums	l	17	18	23

Tab. 28 Tehniskie dati P

3 Noteikumi

Akumulācijas tvertne jāinstalē un jāaprīko atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem un direktīvām.

Akumulācijas tvertņu (izvēle) uzstādīšanas tehniskie noteikumi Vācijā:

Apkures un dzeramā ūdens sildīšanas iekārtu uzstādīšana un aprīkojums

- DIN 4753, 1. daļa: Dzeramā un tehniskā ūdens sildītāji un ūdens sildīšanas iekārtas; prasības, markējums, aprīkojums un pārbaude
- DIN 18 380: VOB¹⁾; Apkures sistēmas un centralizētas ūdens sildīšanas iekārtas
- DIN 18 381: VOB¹⁾: Gāzes, ūdens un kanalizācijas instalāšana ēkās.

Pieslēgums elektrotīklam

- DIN VDE0100: Augstsprieguma iekārtu ar nominālo spriegumu līdz 1000 V montāža
- VDE0190: Elektrisko ierīču zemējuma kopnes
- DIN 18 382 VOB¹⁾): Elektrības kabeļu un vadu instalācijas ēkās.

- i** Atkarībā no uzstādīšanas vietas (piem., dažādās valstīs un reģionos) var būt spēkā vēl citas vai atšķirīgas prasības (piem., attiecībā uz pieslēgumu elektrotīklam).
- Uzstādot un ekspluatējot akumulācijas tvertni un elektrisko sildelementu, jāievēro nacionālās un reģionālās prasības, direktīvas un standarti (piem., elektroapgādes uzņēmuma prasības).

4 Transportēšana



BĪSTAMI: Krītoša krava apdraud dzīvību!

- Izmantot tikai transportēšanas troses nevainojamā tehniskā stāvoklī.
- Āki jāiekabina tikai celšanai paredzētajās cilpās.



BRĪDINĀJUMS: Traumu risks, pārvietojot smagas kravas un transportējot nepareizi nostiprinātu kravu!

- Izmantojiet piemērotus transportēšanas līdzekļus, piem., divriteņu ratiņus ar nospriegošanas siksnu.
- Nostipriniet akumulācijas tvertni, lai tā nevarētu nokrist.

- Transportēšana ar divriteņu ratiņiem (→ 5. att., 40. lpp.).
- Transportēšana ar celtni (→ 6. att., 40. lpp.)

5 Montāža

5.1 Uzstādīšana

5.1.1 Uzstādīšanas telpa



IEVĒRĪBAI: Materiālie bojājumi sala un korozijas iedarbībā!

- Uzstādījet akumulācijas tvertni sausā un no sala pasargātā telpā.
- Izmantojiet akumulācijas tvertni tikai slēgtās sistēmās.
- Nelietojiet valējas izplešanās tvertnes.

5.1.2 Akumulācijas tvertnes uzstādīšana

→ 7. att., 41. lpp. un 8. att., 41. lpp.

5.2 Hidrauliskais pieslēgums

Akumulācijas tvertnēm ar 80 mm siltumizolāciju caurules ir jāpievieno pēc siltumizolācijas uzlikšanas.

Akumulācijas tvertnēm ar 120 mm siltumizolāciju caurules ieteicams piemontēt pirms izolācijas uzlikšanas.

1) VOB: Būvdarbu pasūtījumu un līgumu slēgšanas kārtība – C daļa: Vispārejie tehniskie līgumu noteikumi būvdarbu veikšanai (ATV)



BĪSTAMI: Ugunsbīstamība lodēšanas un metināšanas darbos!

- ▶ Ja iespējams, visi lodēšanas un metināšanas darbi jāveic pirms siltumizolācijas montāžas.
- ▶ Lodēšanas un metināšanas laikā pielietojiet atbilstošus aizsardzības pasākumus, jo siltumizolācijas materiāls ir degošs (piem. apklājiet siltumizolāciju).
- ▶ Pēc darbu beigšanas pārbaudiet, vai siltumizolācija ir neskarta.



IEVĒRĪBAI: Materiālie bojājumi, ko rada nehermētiski pievienojumi un maksimālo vērtību pārsniegšana!

- ▶ Instalējet pieslēguma cauruļvadus tā, lai tajos neveidotos mehāniskais spriegums.
- ▶ Lai nesabojātu akumulācijas tvertni, ievērojiet maksimālās vērtības (→ 24. tab., 22. lpp. un 26. tab., 22. lpp.).

Lai nepieļautu akumulācijas tvertnes bojājumus turpmākajā ekspluatācijā:

- ▶ Izmantojiet montāžas materiālus, kas iztur līdz 110 °C augstu temperatūru.
- ▶ Solārajiem pievienojumiem izmantojiet instalācijas materiālus, kas iztur līdz 135 °C augstu temperatūru.
- ▶ Visus pieslēguma cauruļvadus pie tvertnes pieskrūvējiet ar saskrūvēm; ja nepieciešams, iemontējiet noslēgvārstu.
- ▶ Apakšējā pievienojuma viszemākajā punktā iemontējiet iztukšošanas krānu.

Hermētiskuma pārbaude

→ 10. att., 42. lpp.

5.3 Temperatūras sensora montāža

→ 9. att., 41. lpp.:

- ▶ Saskaņas virsmas noziediet ar siltumvadošu pastu.
- ▶ Ievietojiet temperatūras sensoru atspēriņā turētājā tā, lai visa sensora kontaktvirsa piegulētu tvertnes ārpusei.



Sekojiet, lai sensora virsma visā garumā saskartos ar tvertnes apvalka virsmu.

- ▶ Temperatūras sensora vadiem kabeļa galā uzlieciet atbilstošus apzīmējumus.
- ▶ Uzmanīgi aizvelciet sensora vadu līdz regulatoram, lai varētu uzmontēt izolāciju.

5.4 Siltumizolācijas montāža



Siltumizolāciju vislabāk montēt apmēram 15 °C temperatūrā. Viegli uzsitiens pa siltumizolāciju savienojamo galu virzienā atvieglo abu galu savietošanu.



P Ja tiek izmantots elektrisks sildelements, sildelementa pievienojuma vietai siltumizolācija un nosegšana nav vajadzīga.

5.4.1 80 mm siltumizolācijas montāža

→ 11. att., 42. lpp.

5.4.2 120 mm siltumizolācijas montāža



Mēs iesakām veikt instalāšanu un hermētiskuma pārbaudi, pirms tiek piemontēta siltumizolācija.

→ 12. att., 42. lpp.

5.5 Iegremdējamās čaulas montāža (izvēles piederums)



P Akumulācijas tvertnes aizmugurē atrodas uzmava iegremdējamās čaulas nobīvēšanai montāžas procesā. Tajā var iemontēt iegremdējamo čaulu, kurā ievieto temperatūras sensoru (→ 9. att., 41. lpp.).

- ▶ Lai mērītu un kontrolētu karstā ūdens temperatūru, mērišanas punktā uzmontējiet pie akumulācijas tvertnes temperatūras sensoru.
- ▶ Iegremdējamā patronā ievietojiet temperatūras sensoru ar piespiedējatsperi.

5.6 Pieslēgums elektrotīklam



BĪSTAMI: Elektriskā strāva apdraud dzīvību!

- ▶ Pārliecinieties, ka elektrisko instalāciju veic sertificēts speciālists.
- ▶ Pirms regulatora atvēršanas atvienojiet apkures iekārtu no strāvas, izslēdzot apkures avārijas slēdzi un ēkas drošinātāju.
- ▶ Nodrošiniet, lai apkures sistēmu nevarētu nejauši ieslēgt.

- ▶ Aizvelciet sensora vadus līdz regulatoram.
- ▶ Pievienojiet sensora vadus – turklāt ievērojiet regulatora instalāšanas instrukciju.

6 Iedarbināšana



IEVĒRĪBAI: Materiālie bojājumi, jo iestatīts nepareizs ūdens spiediens apkures pusē!

- ▶ levērojiet pieļaujamās maksimālās vērtības (→ 24. tab., 22. lpp. un 26. tab., 22. lpp.).

Ekspluatāciju drīkst uzsākt tikai apkures sistēmas ierīkotājs vai pilnvarots speciālists.

- ▶ Pārbaudiet visu pieslēgumu hermētiskumu.
- ▶ Uzsāciet apkures sistēmas ekspluatāciju – turklāt ievērojiet regulatora, siltuma ražotāju un solārās iekārtas instalēšanas un lietošanas instrukcijas.

7 Ekspluatācijas izbeigšana



BĪSTAMI: Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni!

- ▶ Pēc izslēgšanas ļaujiet akumulācijas tvertnei pietiekami atdzist.



IEVĒRĪBAI: Tvertnes bojājumi sasalstot! Ja jūsu prombūtnes laikā ir iespējama sasašana, mēs iesakām atstāt akumulācijas tvertni ieslēgtu vai arī izslēgt un iztukšot tvertni.

- ▶ Pārtrauciet apkures sistēmas ekspluatāciju – turklāt ievērojiet regulatora, siltuma ražotāju un solārās iekārtas instalēšanas un lietošanas instrukcijas.
- ▶ Atveriet iekārtas iztukšošanas krānu.
- ▶ Lai ierosinātu plūsmu, atveriet atgaisošanas ventili.
- ▶ Pilnībā iztukšojiet akumulācijas tvertni un izžāvējiet iekšpusi.

8 Apkārtējās vides aizsardzība/utilizācija

Vides aizsardzība ir Bosch grupas uzņēmējdarbības pamatprincips.

Mūsu iekārtu kvalitāte, ekonomiskums un apkārtējās vides aizsardzība mums ir vienlīdz svarīgi mērķi. Mēs stingri ievēojam apkārtējās vides aizsardzības likumus un noteikumus. Apkārtējās vides aizsardzībai, ievērojot ekonomiskuma aspektu, mēs izmantojam vislabāko tehniku un materiālus.

Iepakojums

Mēs piedalāmies iesaiņojamo materiālu otrreizējās izmantošanas sistēmas izstrādē, lai nodrošinātu to optimālu pārstrādi. Visi izmantotie iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un otrreiz pārstrādājami.

Nolietotās ierīces

Nolietotas iekārtas satur vērtīgas izejvielas, kuras jānodod otrreizējai pārstrādei.

Konstruktīvie mezgli ir viegli atdalāmi un sintētiskie materiāli ir marķēti. Tādējādi visus konstruktīvos mezglus ir iespējams sašķirot pa materiālu grupām un nodot otrreizējai pārstrādei vai utilizācijai.

9 Apkope

Izņemot vizuālās apskates, akumulācijas tvertnēm nav vajadzīga speciāla apkope vai tīrišana.

- ▶ Reizi gadā ir jāpārbauda visi pieslēgumi, vai nav noplūdes.
Sazinieties ar specializēto uzņēmumu vai klientu servisu un informējiet par traucējuma raksturu, kā arī nosauciet iekārtas datus.



Spis treści

1	Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	27
1.1	Objaśnienie symboli	27
1.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ..	27
2	Informacja o produkcie	28
2.1	Opis produktu	28
2.2	Zakres dostawy	28
2.3	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem	28
2.4	Narzędzia, materiały i środki pomocnicze	28
2.5	Dane techniczne	28
2.5.1	Wymiary i przyłącza zasobnika buforowego P	28
2.5.2	Wymiary i przyłącza zasobnika buforowego P solar	28
3	Przepisy	29
4	Transport	29
5	Montaż	29
5.1	Zainstalowanie	29
5.1.1	Pomieszczenie zainstalowania	29
5.1.2	Ustawienie zasobnika buforowego	29
5.2	Podłączenie hydrauliczne	29
5.3	Montaż czujnika temperatury	30
5.4	Montaż izolacji termicznej	30
5.4.1	Montaż izolacji termicznej o grubości 80 mm	30
5.4.2	Montaż izolacji termicznej o grubości 120 mm	30
5.5	Montaż tulei zanurzeniowej (opcja)	30
5.6	Podłączenie elektryczne	31
6	Uruchomienie	31
7	Wyłączenie z ruchu	31
8	Ochrona środowiska/utylizacja	31
9	Konserwacja	31

1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Objaśnienie symboli


Wskazówki ostrzegawcze



Słowa umieszczane na początku wskazówki ostrzegawczej informują o rodzaju i ciężarze gatunkowym następstw zaniechania działań zmierzających do uniknięcia zagrożenia.

- **WSKAZÓWKA** oznacza możliwość wystąpienia szkód materialnych.
- **OSTROŻNIE** oznacza możliwość wystąpienia obrażeń ciała, od stopnia lekkiego do średniego.
- **OSTRZEŻENIE** oznacza możliwość wystąpienia ciężkich obrażeń ciała.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO** oznacza możliwość wystąpienia obrażeń ciała zagrażających życiu.

Ważne informacje






Inne symbole

Symbol	Znaczenie
▶	Czynność
→	Odsyłacz do innych fragmentów dokumentu bądź innych dokumentów.
•	Pozycja/wpis na liście
-	Pozycja/wpis na liście (2. poziom)

Tab. 29

Objaśnienie symboli stosowanych na ilustracjach od strony 38:



Tab. 30 Objaśnienie symboli stosowanych na ilustracjach

1.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ustawienie i przebudowa

- ▶ **Niebezpieczeństwo pożaru!** Prace lutownicze i spawalnicze mogą doprowadzić do powstania pożaru, ponieważ izolacja termiczna jest wykonana z materiałów łatwopalnych.
- ▶ Ustawienie lub przebudowę zasobnika buforowego należy zlecić wyłącznie firmie instalacyjnej, uprawnionej do wykonywania tego typu prac.

Działanie

- ▶ Aby zagwarantować prawidłowe działanie urządzenia, należy przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji montażu i konserwacji.
- ▶ **Niebezpieczeństwo oparzenia się!** Podczas pracy zasobnika buforowego mogą występować temperatury powyżej 60 °C.

Konserwacja

- ▶ **Zalecenie dla klienta:** Należy zawrzeć umowę na przeglądy i konserwację z uprawnioną firmą instalacyjną.
- ▶ Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne!

Pouczenie klienta

- ▶ Udzielić użytkownikowi informacji na temat użytkowania zasobnika buforowego, kładąc szczególny nacisk na kwestie dotyczące techniki bezpieczeństwa.
- ▶ Przekazać użytkownikowi instrukcję montażu i konserwacji i polecić, aby przechowywał ją tuż przy instalacji ogrzewczej.

2 Informacja o produkcie

2.1 Opis produktu

Zasobnik buforowy (bufor) jest dostarczany w całości. Trzeba jednak zamontować izolację termiczną i czujniki temperatury.

Istnieją dwa różne rodzaje zasobników buforowych (→ rys. 4, str. 40).

- Zasobnik buforowy**

- P 500/750/1000-80 S
- P 500/750/1000-120 S

- Zasobnik buforowy solarny**

- P 500/750/1000S-80 S solar
- P 500/750/1000S-120 S solar

Oba typy zasobników są dostępne w wersji wyposażonej w izolację termiczną z miękkiej pianki poliuretanowej o grubości 80 mm lub z włókniny poliestrowej o grubości 120 mm.

Zasobnik buforowy wykonany jest ze stali.

We wnętrzu zbiornika, począwszy od krótka powrota c.o., znajduje się pionowy "układ rurowy" z otworami umieszczonymi na różnych poziomach, pozwalający na optymalne wykorzystanie do celów c.o. uwarstwionej temperaturowo ciepłej wody w zasobniku.

Wpięcie do układu wkładu kominkowego z płaszczem wodnym lub kotła na paliwo stałe można dokonać przy użyciu przyłącza dla kotła grzewczego i przyłącza obiegu grzewczego.

Zasobnik buforowy solarny P wyposażono dodatkowo w przyłącze instalacji słonecznej i grzałki elektrycznej (elektryczny wkład grzejny) (→ rys. 4, str. 40).

2.2 Zakres dostawy

Wszystkie zasobniki buforowe

- Zbiornik bufora
- Dokumentacja techniczna
- Izolacja termiczna
- Pokrywa zasobnika
- Górná i dolna tarcza izolacji termicznej
- Blaszane zaciski sprężynowe do zamontowania czujnika temperatury.

Zasobnik buforowy z izolacją termiczną o grubości 80 mm

- Izolacja termiczna dla przyłącza grzałki elektrycznej (tylko P 500/750/1000S-80 S solar)
- Rozetki.

Zasobnik buforowy z izolacją termiczną o grubości 120 mm

- Izolacja termiczna przyłącza elektrycznego wkładu grzejnego (tylko P 500/750/1000S-120 S solar)
- Elementy zaślepiające

2.3 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zasobniki buforowe P i zasobnik buforowy solarny P, z uwagi na dużą pojemność, są przeznaczone do stosowania w charakterze zasobników buforowych w układach wspomagania ogrzewania.

Zasobniki buforowe mogą być napełniane wyłącznie wodą grzewczą i mogą pracować wyłącznie w zamkniętych instalacjach ogrzewczych.

Możliwe jest także wykorzystanie zasobników buforowych do podgrzewania wody użytkowej za pośrednictwem higienicznej stacji wody (wymiennika ciepła).

2.4 Narzędzia, materiały i środki pomocnicze

Do przemieszczania urządzenia wskazane jest użycie wózka podnośnego, wózka widłowego lub żurawia.

Do montażu zasobnika są wymagane standardowe narzędzia, używane przez monterów instalacji wodnych i gazowych.

2.5 Dane techniczne

2.5.1 Wymiary i przyłącza zasobnika buforowego P

Dopuszczalne wartości maksymalne P 500/750/1000		
Ciśnienie robocze	bar	3
Temperatura robocza wody grzewczej	°C	110

Tab. 31 Dopuszczalne wartości maksymalne P

Wymiary i obciążenie powierzchniowe	P 500	P 750	P 1000
Max. wysokość po przechyleniu (bez zamontowanej izolacji)	mm	1780	1740
Ciązar całkowity po napełnieniu	kg	630	897
Obciążenie jednostkowe nóżek	kg	210	299

Tab. 32 Dane techniczne P

2.5.2 Wymiary i przyłącza zasobnika buforowego P solar

Dopuszczalne wartości maksymalne P 500/750/1000 solar		
Ciśnienie robocze solarnego wymiennika ciepła ¹⁾	bar	8
Ciśnienie robocze wody grzewczej	bar	3
Temperatura robocza solarnego wymiennika ciepła	°C	160
Temperatura robocza wody grzewczej	°C	110

Tab. 33 Dopuszczalne wartości maksymalne P solar

- 1) W zależności od sposobu wpięcia do instalacji słonecznej jest wymagane zastosowanie zabezpieczenia indywidualnego (zaworu bezpieczeństwa, naczynia wzbiorczego).

Wymiary i obciążenie powierzchniowe	P 500	P 750	P 1000
Max. wysokość po przechyleniu (bez zamontowanej izolacji)	mm	1780	1790
Ciążar całkowity po napełnieniu	kg	655	933
Obciążenie jednostkowe nóżek	kg	219	311
			405

Tab. 34 Dane techniczne P solar

Solarny wymiennik ciepła	P 500	P 750	P 1000
Powierzchnia	m ²	2,0	2,2
Pojemność	l	17	18
			23

Tab. 35 Dane techniczne P solar

Uwaga: pozostałe dane techniczne zasobników buforowych (wymiary, masa, pojemność,...) podane są na rysunkach na str. 38 i 39.

3 Przepisy

Zasobnik buforowy należy zainstalować i wyposażyc zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Zasady techniczne montażu zasobników buforowych w Niemczech (wybór).

Montaż i wyposażenie urządzeń grzewczych i urządzeń podgrzewających wodę użytkową

- DIN 4753, część 1: Podgrzewacze c.w.u i instalacje do podgrzewania wody użytkowej i przemysłowej; wymagania, oznaczenie, wyposażenie i badanie
- DIN 18 380: VOB¹⁾; Instalacje ogrzewcze i centralne instalacje podgrzewania wody użytkowej
- DIN 18 381: VOB¹⁾; Prace na instalacjach gazowych, wodnych i kanalizacyjnych w obrębie budynków

Podłączenie elektryczne

- DIN VDE0100: Wykonywanie instalacji elektroenergetycznych o napięciach znamionowych do 1000 V
- VDE0190: Wyrównywanie potencjału głównego instalacji elektrycznych
- DIN 18 382 VOB¹⁾: Kable elektryczne i instalacje przesyłowe w budynkach.



Zależnie od miejsca zainstalowania (np. w różnych krajach i regionach) mogą obowiązywać wymagania inne bądź uzupełniające (np. dotyczące podłączania do sieci).

- Podczas montażu i użytkowaniu zasobnika buforowego i grzałki elektrycznej należy przestrzegać krajowych i regionalnych przepisów, wytycznych i norm (np. przepisów dostawców energii).

1) VOB: Znormalizowane warunki zlecania i wykonywania robót budowlanych - Część C: Ogólne warunki techniczne umów na roboty budowlane (ATV)

- Przestrzegać wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami).

4 Transport



NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zagrożenie dla życia przez spadający ładunek!

- Używać wyłącznie lin transportowych będących w nienagannym stanie technicznym.
- Haki należy zawieszać wyłącznie w przeznaczonych do tego celu zaczepach dźwigowych.



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek przenoszenia zbyt ciężkich przedmiotów i ich niewłaściwego zabezpieczenia podczas transportu!

- Używać odpowiednich środków transportowych, np. wózka transportowego z pasem mocującym.
- Zabezpieczyć zasobnik buforowy przed upadkiem.

- Transport za pomocą wózka transportowego (→ rys. 5, str. 40)
- Transport za pomocą żurawia (→ rys. 6, str. 40)

5 Montaż

5.1 Zainstalowanie

5.1.1 Pomieszczenie zainstalowania



WSKAZÓWKA: Możliwość wystąpienia szkód materialnych na skutek działania mrozu i korozji!

- Ustawić zasobnik buforowy w miejscu zabezpieczonym przed mrozem i wilgocią.
- Stosować zasobnik buforowy wyłącznie w układach zamkniętych.
- Nie używać otwartych naczyń wzbiorczych.

5.1.2 Ustawienie zasobnika buforowego

→ Rys. 7, str. 41 oraz rys. 8, str. 41.

5.2 Podłączenie hydrauliczne

W przypadku zasobników buforowych z izolacją termiczną o grubości 80 mm instalację rurową trzeba zamontować po zamontowaniu izolacji termicznej.

W przypadku zasobników buforowych z izolacją termiczną o grubości 120 mm zaleca się montaż instalacji rurowej przed zamontowaniem izolacji.



- NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Zagrożenie pożarem przez lutowanie i spawanie!
- ▶ O ile to możliwe, lutowanie i spawanie należy wykonywać przed zamontowaniem izolacji termicznej.
 - ▶ Podczas lutowania i spawania należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, ponieważ izolacja termiczna jest łatwopalna (np. przykryć izolację).
 - ▶ Po zakończeniu prac sprawdzić, czy izolacja termiczna nie została naruszona



WSKAZÓWKA: Niebezpieczeństwo wystąpienia szkód materialnych z powodu nieszczelności przyłączy oraz w przypadku przekroczenia wartości maksymalnych!

- ▶ Przewody przyłączeniowe należy montować tak, by nie było w nich naprężeń.
- ▶ Aby nie uszkodzić zasobnika buforowego, nie należy dopuszczać do przekroczenia wartości maksymalnych (→ tab. 31, str. 28 i tab. 33, str. 28).

W celu uniknięcia późniejszych uszkodzeń zasobnika buforowego:

- ▶ Zastosować materiał instalacyjny odporny na temperaturę do 110 °C.
- ▶ Do przyłączy solarnych zastosować materiał instalacyjny odporny na temperaturę do 135 °C.
- ▶ Wszystkie przewody przyłączeniowe do zasobnika należy wykonać na śrubunkach, ew. zamontować zawory odcinające.
- ▶ W najniższym punkcie dolnego przyłącza zamontować we własnym zakresie zawór spustowy.

Próba szczelności

→ Rys. 10, st. 42.

5.3 Montaż czujnika temperatury

→ Rys. 9, str. 41:

- ▶ Posmarować przylegające powierzchnie pastą przewodzącą ciepło.
- ▶ Włożyć czujnik temperatury w uchwyt sprężynowy w ten sposób, aby cała jego zewnętrzna powierzchnia kontaktowa równomiernie przylegała do zasobnika buforowego.



Należy zwrócić uwagę na to, aby powierzchnia czujnika przylegała na całej długości do powierzchni płaszcza zasobnika.

- ▶ Oznakować odpowiednio końcówki przewodów czujnika temperatury.
- ▶ Przewód czujnikowy należy starannie poprowadzić do sterownika tak, by możliwe było zamontowanie izolacji.

5.4 Montaż izolacji termicznej



Optymalna temperatura montażu izolacji termicznej wynosi ok. 15 °C. Lekkie uderzanie w izolację termiczną w kierunku jej brzegów ułatwia połączenie obu jej końców.

P 500/750/1000 S / S solar



Jeśli używają Państwo grzałki elektrycznej, izolacja termiczna przyłącza elektrycznego grzałki elektrycznej i pokrywy nie jest potrzebna.

5.4.1 Montaż izolacji termicznej o grubości 80 mm → Rys. 11, str. 42.

5.4.2 Montaż izolacji termicznej o grubości 120 mm



Zalecamy przeprowadzenie montażu i kontroli szczelności przed zamontowaniem izolacji termicznej.

→ Rys. 12, str. 42.

5.5 Montaż tulei zanurzeniowej (opcja)



P 500/750/1000 S / S solar

Po tylnej stronie zasobnika buforowego znajduje się mufa służąca do szczelnego zamontowania tulei zanurzeniowej (we własnym zakresie). Możliwe jest zamontowanie w tym miejscu tulei zanurzeniowej dla czujnika temperatury (→ rys. 9, str. 41).

- ▶ W celu pomiaru i nadzorowania temperatury ciepłej wody w zasobniku buforowym należy w punkcie pomiarowym zamontować czujnik temperatury.
- ▶ Wprowadzić czujnik temperatury do tulei zanurzeniowej za pomocą sprężyny zaciskowej.

5.6 Podłączenie elektryczne



NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!

- ▶ Wykonawstwo prac przy instalacji elektrycznej należy powierzać wyłącznie elektrykowi, posiadającemu odpowiednie uprawnienia.
- ▶ Przed otwarciem sterownika odłączyć instalację ogrzewczą od napięcia sieciowego za pomocą wyłącznika awaryjnego instalacji ogrzewczej i odłączyć ją od sieci elektrycznej za pomocą bezpiecznika głównego budynku.
- ▶ Zabezpieczyć instalację ogrzewczą przed niezamierzonym ponownym załączeniem.

- ▶ Poprowadzić przewody czujnikowe do sterownika.
- ▶ Podłączyć przewody czujnikowe do instalacji elektrycznej – zgodnie z instrukcją montażu sterownika.

6 Uruchomienie



WSKAZÓWKA: Możliwość wystąpienia szkód materialnych na skutek błędnego ustawienia wartości ciśnienia po stronie wody grzewczej!

- ▶ Zwracać uwagę na dopuszczalne wartości maksymalne (→ tab. 31, str. 28 i tab. 33, str. 28).

Uruchomienia musi dokonać wykonawca instalacji ogrzewczej lub fachowiec posiadający odpowiednie uprawnienia.

- ▶ Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.
- ▶ Uruchomić instalację ogrzewczą – przestrzegając przy tym instrukcji montażu i obsługi sterownika, kotłów oraz instalacji słonecznej.

7 Wyłączenie z ruchu



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Niebezpieczeństwo oparzenia gorącą wodą!

- ▶ Po wyłączeniu zasobnika buforowego z ruchu należy odczekać do momentu jego schłodzenia.



WSKAZÓWKA: Mróz powoduje uszkodzenie zasobnika!

Jeżeli istnieje ryzyko, że w czasie Państwa nieobecności wystąpią mrozy, to należy pozostawić zasobnik buforowy włączony lub wyłączyć go z ruchu i spuścić z niego wodę.

- ▶ Wyłączyć instalację ogrzewczą z ruchu przestrzegając przy tym instrukcji montażu i obsługi sterownika, kotłów oraz instalacji słonecznej.
- ▶ Otworzyć zawór spustowy instalacji.
- ▶ Otworzyć odpowietrznik w celu odpowietrzenia instalacji.
- ▶ Całkowicie spuścić wodę z zasobnika buforowego i wysuszyć go od wewnętrz.

8 Ochrona środowiska/ utylizacja

Ochrona środowiska to jedna z podstawowych zasad działalności grupy Bosch.

Jakość produktów, ekonomiczność i ochrona środowiska stanowią dla nas równorzędne cele. Ustawy i przepisy dotyczące ochrony środowiska są ścisłe przestrzegane. Do ochrony środowiska z uwzględnieniem zasad ekonomii stosujemy najlepsze technologie i materiały.

Opakowanie

Co się tyczy opakowań, to firma nasza uczestniczy w systemach przetwarzania działających w danym kraju, które gwarantują optymalny przebieg recyklingu. Wszystkie materiały stosowane w opakowaniach nie są uciążliwe dla środowiska (ekologiczne) i nadają się do ponownego przetworzenia.

Stare urządzenia

Stare urządzenia zawierają materiały, które powinny być ponownie przetworzone.

Podzespoły można łatwo rozdzielić, zaś tworzące sztuczne są oznakowane. W ten sposób można sortować różne podzespoły i poddawać je recyklingowi lub utylizacji.

9 Konserwacja

W przypadku zasobników buforowych poza oględzinami nie są wymagane żadne szczególne prace konserwacyjne lub czyszczenie.

- ▶ Co roku należy sprawdzić z zewnątrz wszystkie przyłącza pod kątem szczelności. W razie potrzeby zgłosić się do uprawnionej firmy instalacyjnej lub zadzwonić do biura obsługi klienta i podać rodzaj usterki oraz dane urządzenia.

Obsah

1	Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné pokyny	33
1.1	Vysvetlenie symbolov	33
1.2	Bezpečnostné pokyny	33
2	Údaje o zariadení	34
2.1	Popis výrobku	34
2.2	Rozsah dodávky	34
2.3	Správne použitie	34
2.4	Náradie, materiály a pomôcky	34
2.5	Technické údaje	34
2.5.1	Rozmery a prípojky vyrovnávacích zásobníkov P	34
2.5.2	Rozmery a prípojky vyrovnávacích zásobníkov P pre solárne zariadenie	34
3	Predpisy	35
4	Preprava	35
5	Montáž	35
5.1	Inštalácia zariadenia	35
5.1.1	Miestnosť s nainštalovaným zariadením ..	35
5.1.2	Umiestnenie vyrovnávacieho zásobníka ..	35
5.2	Hydraulická prípojka	36
5.3	Montáž snímača teploty	36
5.4	Montáž tepelnej izolácie	36
5.4.1	Montáž 80 mm hrubej tepelnej izolácie ..	36
5.4.2	Montáž 120 mm hrubej tepelnej izolácie ..	36
5.5	Montáž ponorného puzdra (voliteľné príslušenstvo)	36
5.6	Elektrická prípojka	37
6	Uvedenie do prevádzky	37
7	Odstavenie z prevádzky	37
8	Ochrana životného prostredia/likvidácia odpadu	37
9	Údržba	37

1 Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné pokyny

1.1 Vysvetlenie symbolov

Výstražné upozornenia



Výstražné upozornenia sú v texte označené výstražným trojuholníkom na šedom pozadí.



V prípade nebezpečenstva zásahu el. prúdom bude namiesto výkričníka v trojuholníku znázornený symbol blesku.

Signálne výrazy uvedené na začiatku výstražného upozornenia označujú druh a intenzitu následkov v prípade nedodržania opatrení na odvrátenie nebezpečenstva.

- **UPOZORNENIE** znamená, že môže dôjsť k vecným škodám.
- **POZOR** znamená, že môže dôjsť k ľahkým až stredne ľažkým zraneniam osôb.
- **VAROVANIE** znamená, že môže dôjsť k ľažkým zraneniam.
- **NEBEZPEČENSTVO** znamená, že môže dôjsť k život ohrozujúcim zraneniam.

Dôležité informácie



Dôležité informácie bez ohrozenia osôb alebo vecí sú označené symbolom uvedeným vedľa nich. Sú ohraničené čiarami nad a pod textom.

Ďalšie symboly

Symbol	Význam
▶	Krok, ktorý je potrebné vykonať
→	Odkaz na iné miesta v dokumente alebo na iné dokumenty
•	Vymenovanie / položka v zozname
-	Vymenovanie / položka v zozname (2. úroveň)

Tab. 36

Vysvetlenie symbolov na obrázkoch od str. 38:



Spiatočka solárneho zariadenia



Výstup solárneho zariadenia



Spiatočka zásobníka



Výstup zo zásobníka

Tab. 37 Vysvetlenie symbolov na obrázkoch

1.2 Bezpečnostné pokyny

Inštalácia a prestavba

- ▶ **Nebezpečenstvo požiaru!** Spájkovanie a zváranie môže spôsobiť požiar, pretože tepelná izolácia je horľavá.
- ▶ Vyrovňávací zásobník nechajte nainštalovať alebo vykonanie jeho prestavby zadajte iba špecializovanej firme s oprávnením.

Funkcia

- ▶ Dodržujte pokyny uvedené v tomto návode na inštaláciu a údržbu, aby ste tak zaručili bezchybnú funkciu zariadenia.
- ▶ **Nebezpečenstvo obarenia!** Počas prevádzky vyrovňávacieho zásobníka sa môžu vyskytovať teploty vyššie ako 60 °C.

Údržba

- ▶ **Odporúčanie pre zákazníka:** Uzavorte zmluvu o vykonávaní údržby a revízie so špecializovanou firmou s oprávnením.
- ▶ Používajte iba originálne náhradné diely!

Informovanie zákazníka

- ▶ Informujte prevádzkovateľa o používaní vyrovňávacieho zásobníka a osobitne ho upozornite na bezpečnostno-technické aspekty.
- ▶ Odovzdajte prevádzkovateľovi návod na inštaláciu a údržbu, aby si ho mohol odložiť v blízkosti vykurovacieho zariadenia.

2 Údaje o zariadení

2.1 Popis výrobku

Vyrovnávací zásobník sa dodáva kompletne zmontovaný. Je nutné namontovať tepelnú izoláciu a snímače teploty.

Existujú dva rôzne druhy vyrovnávacích zásobníkov (→ obr. 4, str. 40).

- Vyrovnávací zásobník**

- P 500/750/1000-80 S
- P 500/750/1000-120 S

- Vyrovnávací zásobník solárneho zariadenia**

- P 500/750/1000S-80 S solar
- P 500/750/1000S-120 S solar

Oba druhy zásobníkov sa dodávajú s tepelnou izoláciou z mäkkej PU peny s hrúbkou 80 mm alebo z vlny z polyesterových vlákien hrubej 120 mm.

Vyrovnávací zásobník je vyrobený z ocele a je vybavený napájaním spriatočky citlivým na teplotu.

Prostredníctvom prípojok pre vykurovací kotel a vykurovacie okruhy je možné začleniť krbovú vložku s výmenníkom tepla a kotel na pevné palivo.

Vyrovnávací zásobník solárneho zariadenia P má okrem toho aj prípojku pre solárne zariadenie a elektrickú vykurovaci vložku (→ obr. 4, str. 40)

2.2 Rozsah dodávky

Všeobecné informácie o vyrovnávacom zásobníku

- Nádoba zásobníka
- Technická dokumentácia
- Tepelná izolácia
- Kryt zásobníka
- Horný a dolný kotúč tepelnej izolácie
- Upínacie pružinové plechy pre snímače teploty.

Vyrovnávací zásobník s 80 mm hrubou tepelnou izoláciou

- Tepelná izolácia pre pripojenie elektrickej vykurovacej vložky (iba P 500/750/1000S-80 S solar)
- Rozety.

Vyrovnávací zásobník s 120 mm hrubou tepelnou izoláciou

- Tepelná izolácia pre pripojenie elektrickej vykurovacej vložky (iba P 500/750/1000S-120 S solar)
- Záslepky.

2.3 Správne použitie

Vyrovnávacie zásobníky P a vyrovnávacie zásobníky pre solárne zariadenia P sú vďaka svojmu veľkému objemu určené na podporu vykurovania.

Vyrovnávacie zásobníky sa smú plniť iba vykurovacou vodou a prevádzkovať iba v uzavretých vykurovacích zariadeniach.

Vyrovnávacie zásobníky je možné používať nepriamo pomocou stanice na pitnú vodu.

2.4 Náradie, materiály a pomôcky

Na prepravu je vhodné použiť paletový vozík, vysokozdvížný vozík alebo žeriav.

Pri montáži potrebujete štandardné nástroje z oblasti inštalácie plynových a vodovodných zariadení.

2.5 Technické údaje

2.5.1 Rozmery a prípojky vyrovnávacích zásobníkov P

Povolené maximálne hodnoty P 500/750/1000		
Prevádzkový tlak	bar	3
Prevádzková teplota vykurovacej vody	°C	110

Tab. 38 Povolené maximálne hodnoty P

Rozmery a plošné zaťaženie	P 500	P 750	P 1000
Rozmer pri sklopení	mm	1780	1740
Celková hmotnosť naplneného zariadenia	kg	630	897
Hmotnostné zaťaženie na podpornú nohu	kg	210	299

Tab. 39 Technické údaje P

2.5.2 Rozmery a prípojky vyrovnávacích zásobníkov P pre solárne zariadenie

Povolené maximálne hodnoty P 500/750/1000		
Prevádzkový tlak solárneho výmenníka tepla ¹⁾	bar	8
Prevádzkový tlak vykurovacej vody	bar	3
Prevádzková teplota výmenníka tepla solárneho systému	°C	160
Prevádzková teplota vykurovacej vody	°C	110

Tab. 40 Povolené maximálne hodnoty P

1) V závislosti od začlenenia do solárneho zariadenia je potrebné individuálne istenie (poistný ventil, expanzná nádoba).

Rozmery a plošné zaťaženie		P 500	P 750	P 1000
Rozmer pri sklopení	mm	1780	1790	2250
Celková hmotnosť naplneného zariadenia	kg	655	933	1215
Hmotnostné zatáženie na podpornú nohu	kg	219	311	405

Tab. 41 Technické údaje P

Výmenník tepla solárneho systému		P 500	P 750	P 1000
Povrch	m ²	2,0	2,2	2,7
Objem	l	17	18	23

Tab. 42 Technické údaje P

3 Predpisy

Vyrovnávací zásobník nainštalujte a vybavte v zmysle miestnych noriem a smerníc.

Technické pravidlá pre inštaláciu vyrovnávacích zásobníkov (výber) platné v Nemecku:

Inštalácia a vybavenie vykurovacích zariadení a zariadení na ohrev pitnej vody

- DIN 4753, Časť 1: Ohrievače TÚV a zariadenia na ohrev pitnej a prevádzkovej vody; požiadavky, označovanie, výbava a skúška
- DIN 18 380: VOB¹⁾; Vykurovacie zariadenia a centrálné zariadenia na ohrev vody
- DIN 18 381: VOB¹⁾; Práce pri inštalácii plynových zariadení, zariadení pre rozvod vody a zariadení s odpadovou vodou v rámci budov.

Elektrická prípojka

- DIN VDE0100: Zriaďovanie silnoprúdových zariadení s menovitými napäťami do 1000 V
- VDE0190: Vyrovnanie hlavného potenciálu elektrických zariadení
- DIN 18 382 VOB¹⁾: Elektrické kálové zariadenia a vedenia v budovách.

1) VOB: Nariadenie o zadávaní stavebných prác – časť C: Všeobecné technické zmluvné podmienky týkajúce sa stavebných prác (ATV)



V závislosti od miesta inštalačie (napr. v rôznych krajinách a regiónoch) môžu platiť doplňovacie alebo iné požiadavky (napr. požiadavky týkajúce sa pripojenia k rozvodnej sieti).

- Pri inštalácii a prevádzke vyrovnávacieho zásobníka a elektrickej vykurovacej vložky dodržujte predpisy, smernice a normy (napr. elektrární) platné v príslušnej krajine alebo v príslušnom regióne.

4 Preprava



NEBEZPEČENSTVO: Ohrozenie života padajúcim bremenom!

- Používajte iba prepravné laná, ktoré sú v bezchybnom stave.
- Háky zachytávajte iba za oká pre prepravu žeriavom určené na tento účel.



VAROVANIE: Nebezpečenstvo poranenia spôsobené nosením ťažkých bremien a neodborným zaistením počas prepravy!

- Používajte vhodné prepravné prostriedky, napr. vrecový vozík s upínacím popruhom.
- Zaistite vyrovnávací zásobník proti pádu.

- Preprava pomocou vrecového vozíka (→ obr. 5, str. 40)
- Preprava žeriavom (→ obr. 6, str. 40)

5 Montáž

5.1 Inštalácia zariadenia

5.1.1 Miestnosť s nainštalovaným zariadením



UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo vzniku vecných škôd v dôsledku mrazu a korózie!

- Vyrovnávací zásobník nainštalujte do suchej miestnosti zabezpečenej proti mrazu.
- Používajte vyrovnávací zásobník iba v uzavretých systémoch.
- Nepoužívajte otvorené expanzné nádoby.

5.1.2 Umiestnenie vyrovnávacieho zásobníka

→ obr. 7, str. 41 a obr. 8, str. 41.

5.2 Hydraulická prípojka

V prípade vyrovnávacích zásobníkov s 80 mm hrubou tepelnou izoláciou je nutné namontovať potrubia až po tepelnej izolácii.

V prípade vyrovnávacích zásobníkov so 120 mm hrubou tepelnou izoláciou odporúčame potrubia namontovať pred inštaláciou izolácie.



- NEBEZPEČENSTVO:** Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku spájkovania a zvárania!
- ▶ Pokiaľ je možné, vykonajte pájkovacie a zváracie práce pred montážou tepelnej izolácie.
 - ▶ Pri spájkovaní a vykonávaní zváracích prác zabezpečte vhodné ochranné opatrenia, pretože tepelná izolácia je horľavá, (napr. zakryte tepelnú izoláciu).
 - ▶ Po dokončení prác skontrolujte, či je tepelná izolácia neporušená.



- UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo vzniku vecných škôd v dôsledku netesných prípojok a prekročenia maximálnych hodnôt!
- ▶ Pripojovacie vedenia nainštalujte bez pnutia.
 - ▶ Aby nedošlo k poškodeniu vyrovnávacieho zásobníka, dodržujte maximálne hodnoty (→ tab. 38, str. 34 a tab. 40, str. 34).

Aby ste predišli neškoršiemu poškodeniu vyrovnávacieho zásobníka:

- ▶ Použite inštalačný materiál odolný voči teplotám do 110 °C.
- ▶ V prípade prípojok solárneho zariadenia použite inštalačný materiál odolný voči teplotám do 135 °C.
- ▶ Všetky pripojovacie vedenia k zásobníku zrealizujte ako skrutkové spoje (príp. s uzatváracím ventilom).
- ▶ V najnižšom bode spodnej prípojky namontujte na mieste inštalácie zariadenia vypúšťací kohút.

Skúška tesnosti

→ obr. 10, str. 42.

5.3 Montáž snímača teploty

→ obr. 9, str. 41:

- ▶ Kontaktné plochy natrite tepelne vodivou pastou.
- ▶ Snímač teploty vložte do pružinového držiaka tak, aby celá kontaktná plocha snímača teploty zvonku hladko priliehala k nádobe zásobníka.



Dajte pozor nato, aby bol zabezpečený kontakt plochy snímača s plochou plášta zásobníka po celej jeho dĺžke.

- ▶ Označte káble snímača teploty na ich koncoch.
- ▶ Kábel snímača starostlivo uložte smerom do regulátora tak, aby bolo možné namontovať izoláciu.

5.4 Montáž tepelnej izolácie



Tepelná izolácia sa dá optimálne namontovať pri cca. 15 °C. Miernym poklopaním na tepelnú izoláciu v smere ku koncom uzáverov si uľahčíte jej spojenie na oboch koncoch.



P Ak používate elektrickú vykurovaciu vložku, tak pre jej pripojenie a zakrytie nepotrebujete tepelnú izoláciu.

5.4.1 Montáž 80 mm hrubej tepelnej izolácie

→ obr. 11, str. 42.

5.4.2 Montáž 120 mm hrubej tepelnej izolácie



Odporúčam Vám zrealizovať inštaláciu a skúšku tesnosti pred montážou tepelnej izolácie.

→ obr. 12, str. 42.

5.5 Montáž ponorného puzdra (voliteľné príslušenstvo)



P Na zadnej strane vyrovnávacieho zásobníka sa nachádza hrdlo určené na utesnenie ponorného puzdra na mieste jeho inštalácie. Sem je možné namontovať ponorné puzdro pre snímač teploty (→ obr. 9, str. 41).

- ▶ Za účelom merania a kontroly teploty teplej vody vo vyrovnávacom zásobníku namontujte na mieste merania snímač teploty.
- ▶ Zastrčte snímač teploty so zvieracou pružinou do ponorného puzdra.

5.6 Elektrická prípojka



NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!

- ▶ Zabezpečte, aby elektroinštalačné práce vykonal iba špecializovaný elektroinštalatér s oprávnením.
- ▶ Pred otvorením regulátora vypnite el. napájanie vykurovacieho zariadenia pomocou núdzového vypínača vykurovania a odpojte ho od elektrickej siete pomocou domovej poistky.
- ▶ Zabezpečte vykurovacie zariadenie proti neúmyselnému opäťovnému zapnutiu.

- ▶ Privedťte káble snímača do regulátora.
- ▶ Pripojte káble snímača. Dodržujte pritom návod na inštaláciu regulátora.

6 Uvedenie do prevádzky



UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo vzniku vecných škôd v dôsledku nesprávne nastaveného tlaku na strane vykurovacej vody!

- ▶ Dodržujte maximálne povolené hodnoty (→ tab. 38, str. 34 a tab. 40, str. 34).

Zariadenie musí uviesť do prevádzky zhotoviteľ vykurovacieho zariadenia alebo poverený servisný technik.

- ▶ Skontrolujte tesnosť všetkých prípojok.
- ▶ Uvedťe vykurovacie zariadenie do prevádzky dodržujte pritom návody na inštaláciu a obsluhu regulátora, zdroja tepla a solárneho zariadenia.

7 Odstavenie z prevádzky



NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo obarenia horúcou vodou!

- ▶ Nechajte vyrovňávací zásobník po jeho odstavení z prevádzky dostatočne vychladnúť.



UPOZORNENIE: Poškodenie zásobníka mrazom!

Ak počas Vašej neprítomnosti hrozí nebezpečenstvo mrazu, odporúčame Vám nechať vyrovňávací zásobník v prevádzke, alebo ho odstaviť z prevádzky a vypustiť.

- ▶ Odstavte vykurovacie zariadenie z prevádzky, dodržujte pritom návody na inštaláciu a obsluhu regulátora, zdroja tepla a solárneho zariadenia.
- ▶ Otvorte vypúšťací ventil zariadenia.
- ▶ Aby ste zariadenie zavzdušnili, otvorte odvzdušňovaci ventil.
- ▶ Úplne vypustite vyrovňávací zásobník a nechajte ho zvnútra vyschnúť.

8 Ochrana životného prostredia/likvidácia odpadu

Ochrana životného prostredia je základným princípom skupiny Bosch.

Kvalita výrobkov, hospodárnosť a ochrana životného prostredia sú pre nás rovnako dôležité ciele. Prísné dodržiavame zákony a predpisy o ochrane životného prostredia. Používaním špičkovej techniky a materiálov pri výrobe prispievame k ochrane životného prostredia.

Balenie

Čo sa týka balenia, v jednotlivých krajinách sa zúčastňujeme na systémoch opäťovného zhodnocovania odpadov, ktoré zaistujú optimálnu recykláciu. Všetky použité obalové materiály sú ekologické a recyklovateľné.

Staré zariadenie


Staré zariadenia obsahujú materiály, ktoré je možné opäťovne využiť.


Konštrukčné celky sa dajú jednoducho separovať a plasty sú označené. Tak je možné roztriediť rôzne konštrukčné celky a materiál odviezť na ďalšiu recykláciu alebo likvidáciu.

9 Údržba


Okrem vizuálnych kontrol nie je nutné vykonávať žiadnu špeciálnu údržbu ani čistenie vyrovňávacích zásobníkov.

- ▶ Raz za rok skontrolujte, či sú všetky prípojky utesnené.
- ▶ Privolajte špecializovanú firmu s oprávnením a nahláste poruchu a údaje o prístroji.






2 P 500/750/1000-80 S, -120 S, P 500/750/1000-80 S solar, -120 S solar




3 P 500/750/1000-80 S, -120 S, P 500/750/1000S-80 S solar, -120 S solar

	P 500 S	P 750 S	P 1000 S	P 500 S solar	P 750 S solar	P 1000 S solar
VS ₁	H _{VS1}	mm	1641	1586	1565	843
VS ₂	H _{VS2}	mm	1466	1431	1398	1643
VS ₃	H _{VS3}	mm	970	951	940	1468
VS ₄	H _{VS4}	mm	-	-	-	1348
VS ₅	H _{VS5}	mm	-	-	-	1180
RS ₁	H _{RS1}	mm	307	288	299	308
RS ₂	H _{RS2}	mm	148	133	133	843
RS ₃	H _{RS3}	mm	970	951	940	428
RS ₄	H _{RS4}	mm	-	-	-	308
RS ₅	H _{RS5}	mm	-	-	-	148


43




4




5




6




7




8




9 *P 500/750/1000-80 S, -120 S*
P 500/750/1000-80 S solar, -120 S solar



10



11 P 500/750/1000-80 S solar
P 500/750/1000-80 S



12 P 500/750/1000-120 S solar
P 500/750/1000-120 S



Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstrasse 20-24
D-73249 Wernau

www.junkers.com