

[da] Tillæg Logalux P200/P300

En forkert placeret TO-føler kan medføre overtemperatur i varmekredsen. For at sikre at TO-føleren angiver en nøjagtig måling af temperaturen, der leveres til varmekredsen, skal der være en afstand på 4 cm i bunden af nedsænkningsbøsningen på bufferlager P200 og P300 (→ se fig. 1). Fastgør føle-ren til følerlommen, og installer en 4 cm lang afstandsholder for at sikre, at TO-føleren er placeret korrekt.

[nl] Bijlage Logalux P200/P300

Een verkeerd geplaatste TO-sensor kan leiden tot een te hoge temperatuur in het verwarmingscircuit.

Om ervoor te zorgen dat de TO-sensor een nauwkeurige meting geeft van de temperatuur die aan het verwarmingscircuit wordt aangevoerd, moet een ruimte van 4 cm worden vrijgelaten in de bodem van de doppenhuls van de bufferopslag P200 en P300 (→ zie afb. 1). Bevestig de sensor in de doppenhuls en installeer een 4 cm lange afstandhouder om ervoor te zorgen dat de TO-sensor correct wordt gepositioneerd.

[en] Addendum Logalux P200/P300

An incorrectly placed TO sensor can result in overtemperature in the heating circuit.

To ensure that the TO sensor provides an accurate measurement of the temperature that is supplied to the heating circuit, make sure to leave a 4cm gap in the bottom of the immersion sleeve of the buffer storages P200 and P300 (→ see Fig. 1). Fix the sensor to the sensor socket and install a 4cm long spacer to ensure that the TO sensor is positioned correctly.

[fr] Annexe Logalux P200/P300

Une sonde TO mal placée peut entraîner une surchauffe dans le circuit de chauffage.

Afin d'assurer que la sonde TO affiche une valeur de mesure précise de la température fournie au circuit de chauffage, veiller à laisser un écart de 4 cm en bas de la douille d'immersion des stockages tampon P200 et P300 (→ voir fig. 1). Fixer la sonde à son support et installer une entretoise de 4 cm pour assurer le positionnement correct de la sonde TO.

[de] Zusatzblatt Logalux P200/P300

Um eine korrekte Messung der Vorlauftemperatur zum Heizkreis über den Temperaturfühler TO zu gewährleisten, ist bei den Pufferspeichern P200 und P300 ein Abstand von 4 cm zum Boden der Tauchhülse zu berücksichtigen (→ Details siehe Abb. 1). Die korrekte Position des TO-Fühlers kann durch Einsetzen eines 4 cm langen Abstandshalters und der Fixierung des Temperaturfühlers in der Fühlertasche sichergestellt werden. Ein nicht korrekt positionierter TO-Führer kann zu einer Übertemperatur im Heizkreis führen.

[it] Addendum Logalux P200/P300

L'errato posizionamento della sonda TO può provocare una temperatura eccessiva nel circuito di riscaldamento.

Per garantire una misurazione accurata della temperatura di mandata al circuito di riscaldamento da parte della sonda TO, lasciare uno spazio libero di 4 cm alla base del manicotto a immersione degli accumulatori inerziali P200 e P300 (→ vedere fig. 1). Fissare il sensore al pozzetto a immersione e installare un distanziale lungo 4 cm, per garantire il corretto posizionamento della sonda TO.

[pl] Dodatek Logalux P200/P300

Nieprawidłowe umieszczenie czujnika TO może skutkować przegrzaniem obiegu grzewczego.

Aby zagwarantować, że czujnik TO wykonuje prawidłowe pomiary temperatury doprowadzanej do obiegu grzewczego, pozostaw 4 cm odstępu u dołu tulei zanurzeniowej zbiorników buforowych P200 i P300 (→ patrz rys. 1).

Przymocuj czujnik do tulei zanurzeniowej i zamontuj rozpórki o długości 4 cm, aby mieć pewność, że czujnik TO jest ustawiony prawidłowo.

[sv] Bilaga Logalux P200/P300

Om en TO-sensor är felplacerad kan det leda till för hög temperatur i värmekretsen.

För buffertlagren P200 och P300 ska du se till att lämna ett avstånd på 4 cm i botten av sänkhylsan för att säkerställa att TO-sensorn ger en exakt mätning av temperaturen som tillförs värmekretsen (→ se figur 1). Fäst sensorn i sensorfickan och montera en bricka på 4 cm för att säkerställa att TO-sensorn sitter rätt.

[bg] Допълнение Logalux P200/P300

Неправилно поставен датчик TO може да доведе до свръхтемпература в отопителния кръг.

За да гарантирате, че датчикът TO осигурява правилно измерване на температурата, която се подава към отопителния кръг, се уверете, че остават 4 см разстояние в долната част на потопляемата гилза на буферните съдове P200 и P300 (→ вижте Фиг. 1). Фиксирайте датчика към потопляемата гилза и монтирайте дистанционен елемент с дължина 4 см, за да гарантирате, че датчикът TO е позициониран правилно.

[hr] Dodatak Logalux P200/P300

Nepravilno postavljen osjetnik TO može uzrokovati prekomjernu temperaturu u krugu grijanja.

Kako biste osigurali da osjetnik TO precizno mjeri temperaturu koja se dovodi u krug grijanja, obvezno ostavite otvor veličine 4 cm na dnu uronske čahure međuspremnika P200 i P300 (→ vidi sl. 1). Pričvrstite osjetnik za uronsku čahuru i instalirajte odstojnik duljine 4 cm kako biste osigurali da je senzor TO pravilno postavljen.

[cz] Dodatek Logalux P200/P300

Nesprávné umístění čidla TO může způsobit přehřátí otopného okruhu.

Aby čidlo TO poskytovalo přesně naměřené hodnoty teploty dodávané do otopného okruhu, musí být ve spodní části ponorného pouzdra akumulačních zásobníků P200 a P300 ponechána mezera 4 cm (→ viz obr. 1). Připevněte čidlo do jímky pro čidlo a nainstalujte distanční podložku o délce 4 cm, abyste zajistili správnou polohu čidla TO.

[et] Lisad Logalux P200/P300

Valesti paigutatud andur TO võib põhjustada küttekontuuri ülekuumenemist.

Selleks et tagada anduri TO täpne küttekontuuri viiva temperatuuri mõõtleväärtus, peab varumahutite P200 ja P300 sukelhülsi põhja jätmä 4 cm vahe (→ vt joon. 1). Kinnitage andur anduri taskule ja paigaldage 4 cm pikkune distantsdetail, et tagada anduri TO õige asend.

[fi] Liitteet Logalux P200/P300

Vääriin sijoitettu TO-anturi voi johtaa lämmityspiiriin ylijämpötilaan.

Varmista, että jätät 4 cm:n vähin puskurivaraajien P200 ja P300 upotusholkin pohjaan (→ ks. kuva 1) sen varmistamiseksi, että TO-anturi tarjoaa tarkan lämmityspiiriin syötettävän lämpötilan mittausarvon. Kiinnitä anturi anturitaskuun ja asenna 4 cm:n pituinen välikappale sen varmistamiseksi, että TO-anturi asemoidaan oikein.

[hu] A Logalux P200/P300 kiegészítése

Egy nem megfelelően elhelyezett TO érzékelő túlmelegedést eredményezhet a fűtőkörben.

Annak biztosítására, hogy a TO érzékelő elvégezze a fűtőkör számára biztosított hőmérséklet pontos méréset, gondoskodjon egy 4 cm-es résről a P200 és P300 puffertárolók merülőhüvelyének alján (→ lásd 1. ábra).

Erősítse az érzékelőt a merülőhüvelyhez, és szereljen fel egy 4 cm hosszúságú távtartót a TO érzékelő helyes pozicionálásához.

[lv] Papildinājums Logalux P200/P300

Nepareizi novietots TO sensors var izraisīt pārāk augstu temperatūru apkures lokā. Lai nodrošinātu, ka TO sensors veic precizus uz apkures loku padotās temperatūras mērijumus, pārliecinieties, ka akumulācijas tvertu P200 un P300 iegremdējamās uzmavas apakšā ir atstāta 4 cm atstarpe (\rightarrow skatiet 1. att.). Nostipriniet sensoru gremdčaulā un uzstādīet 4 cm garu spraislī, lai nodrošinātu TO sensora pareizu novietojumu.

[lt] Logalux P200/P300 papildymas

Dėl neteisingai įstatyto TO jutiklio gali būti viršijama temperatūra šildymo kontūre. Norėdami užtikrinti, kad TO jutiklis tiksliai matuoja į šildymo kontūrą tiekiamos terpės temperatūrą, palikite 4 cm tarpelį buferinių talpyklų P200 ir P300 panardinamosios gilžės apačioje (\rightarrow žr. pav. 1). Prityvinkite jutiklį prie įleistinės tūtelės ir sumontuokite 4 cm ilgio skėtiklį, kad TO jutiklis būtų įstatytas teisingai.

[pt] Adenda Logalux P200/P300

Um sensor TO colocado incorretamente pode resultar em excesso de temperatura no circuito de aquecimento.

Para garantir que o sensor TO fornece uma medição exata da temperatura fornecida ao circuito de aquecimento, certifique-se de que deixa uma folga de 4 cm na parte inferior da manga de imersão dos acumuladores de inércia P200 e P300 (\rightarrow ver Fig. 1). Fixe o sensor na bainha e instale um distanciador de 4 cm de comprimento para garantir que o sensor TO fica corretamente posicionado.

[ro] Completare Logalux P200/P300

Un senzor TO așezat incorect poate duce la suprateemperatură în circuitul de încălzire.

Pentru a vă asigura că senzorul TO furnizează o măsurătoare precisă a temperaturii furnizate la circuitul de încălzire, asigurați-vă că lăsați un spațiu de 4 cm în partea inferioară a tecii de imersie a rezervoarelor tampon P200 și P300 (\rightarrow vezi Fig. 1). Fixați senzorul în teaca de imersie și instalați un distanțier cu lungimea de 4 cm pentru a vă asigura că senzorul TO este poziționat corect.

[rs] Dodatak za Logalux P200/P300

Pogrešno postavljen TO senzor može dovesti do prekomerne temperature u grejnom krugu.

Da bi se osiguralo da TO senzor pruža tačno merenje temperature koja se dovodi u grejni krug, pobrinite se da ostavite razmak od 4 cm na dnu uranjujućeg rukavca kod akumulacionih bojlera P200 i P300 (\rightarrow pogledajte sl. 1). Učvrstite senzor u džep za senzor i instalirajte odstojnik dužine 4 cm kako bi se osiguralo da TO senzor bude pravilno pozicioniran.

[sk] Dodatok Logalux P200/P300

Nesprávne umiestnený snímač TO môže spôsobiť prehratie vykurovacieho okruhu. Na zaistenie toho, aby snímač TO poskytoval presné meranie teploty privádzanej do vykurovacieho okruhu, dbajte na ponechanie 4 cm medzery v spodnej časti ponorného puzdra vyrovňávacích zásobníkov P200 a P300 (\rightarrow pozrite si obr. 1). Upevnite snímač k ponornému puzdro a nainštalujte 4 cm dlhý dištančný držák na zabezpečenie správneho umiestnenia snímača TO.

[sl] Dodatek Logalux P200/P300

Napravilno nameščeno tipalo TO lahko povzroči pregrevanje v ogrevalnem krogu. Da zagotovite, da tipalo TO zagotavlja natančno meritev temperature, ki se dovaja v ogrevalni krog, obvezno pustite 4 cm veliko vrzel na dnu potopnega tulca zalogovnikov P200 in P300 (\rightarrow glejte sl. 1). Tipalo namestite v žep za tipalo in namestite 4 cm dolg distančnik, da zagotovite, da je tipalo TO v pravilnem položaju.

[es] Apéndice Logalux P200/P300


Una sonda TO incorrectamente colocada puede dar lugar a una sobretemperatura en el circuito de calefacción.

Para garantizar que la sonda TO proporciona una medición adecuada de la temperatura que se suministra al circuito de calefacción, asegurarse de dejar una rendija de 4 cm en la parte inferior del manguito de inmersión de los depósitos de inercia P200 y P300 (\rightarrow véase la fig. 1). Fijar la sonda a la vaina de inmersión e instalar un distanciador de 4 cm de largo para garantizar que la sonda TO esté correctamente posicionada.

[uk] Додатковий пристрій Logalux P200/P300

Якщо датчик TO встановлений неправильно, це може привести до перегріву в опалювальному контурі.

Щоб забезпечити точне вимірювання датчиком TO температури в опалювальному контурі, залиште 4 см проміжок у нижній частині заглибної муфти буферних накопичувачів P200 та P300 (\rightarrow див. мал. 1). Зафіксуйте датчик у заглибині гільзи й установіть дистанційний тримач довжиною 4 см, щоб забезпечити правильне встановлення датчика TO.



0010050813-001

1